

Proprietario NOP	Responsabile dei controlli ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL VIA CARNIA 12/r Tecnico MARCO MARCHESE
Indirizzo PIAZZA DIAZ 2	
Città GENOVA	

Tipo Intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> CONTROLLO	<input checked="" type="checkbox"/> REVISIONE UNI994	<input type="checkbox"/> COLLAUDO UNI994	<input type="checkbox"/> SOSTITUZIONE
	<input type="checkbox"/> RICARICA USO	<input type="checkbox"/> ALTRO		

Tipo Attrezzatura:	<input checked="" type="checkbox"/> ESTINTORI	<input type="checkbox"/> RILEVAZIONE FUMO	<input type="checkbox"/> IDRANTI	<input type="checkbox"/> PORTE
	<input type="checkbox"/> ALTRO			

Descrizione Intervento: *** MANUTENZIONE ORDINARIA S. C. NESTALE**
- RITIRO N° 1 CO2 22 PER REVISIONE
- RICONSEGNA 14 22/8/16

ESTINTORI PORTATILI CARRELLATI				
Polvere	Portatili n°	kg	Carrellati n°	kg
Co2	Portatili n°	kg	Carrellati n°	kg
Idro/Schiuma	Portatili n°	kg	Carrellati n°	kg
IDRANTI E CORREDO IDRANTI				
UNI 45	N°	Manichetta Mt	Lancia	Note
UNI 70	N°	Manichetta Mt	Lancia	Note
Idr. VUPE	N°	In Linea	Mandata	Note
RILEVAZIONE FUMO				
Centrale	N°	Marcia	Tipo	Note
Rilevatori	N°	Marcia	Tipo	Note
PORTE / PORTONI				
Porte	REI 60 n°	REI 90 n°	REI 120 n°	Maniglioni n°

Anomalie Rilevate

Misure di Ripristino attuate / da attuare

Date interventi	12/8/16	Descrizione Breve	MANUTENZIONE + RITIRO
	22/8/16	Descrizione Breve	RICONSEGNA
		Descrizione Breve	

Firma tecnico **[Firma]**

Firma del Cliente **[Firma]**
 (per ricevuta e accettazione)

**NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE
GENOVA**