

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1543546

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

PAGINA NR. 1

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

### CONTRATTO

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

### FILIALE

COMMISSARIATO S. FRUTTUOSO

### INDIRIZZO

VIA ROBILANT 4

### COMUNE

Genova (GE) CAP 16100

## DESCRIZIONE INTERVENTI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 21

REVISIONE UNI9999.4 ESTINTORI

Q.TA 5

## RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
08/08/2016	ESTINTORI	21	5			
22/08/2016	ESTINTORI					5
08/08/2016	IDRANTI	3				

DATA ESECUZIONE: 08/08/2016

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCELLO SFAVORITO: NaN bar

CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: NaN bar

ESITO DEL COLLAUDO:

## ANOMALIE RILEVATE

### ESTINTORI

Nr. 1 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 41147 - Ubicazione: CT TETTO

Anomalia: Safe crash cassetta estintore rotto

Firma del tecnico



Firma del cliente

