

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1667211

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO PROVA MOBILE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

via carnia 127R - TeGLIA (GE) CAP 16161

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO LUCI EMERGENZA

Q.TA 1

CONTROLLO ORDINARIO PORTE REI/USCITE EM.

Q.TA 1

RIEPILOGO ATTIVITA' INTERVENTO

| DATA | ATTREZZATURE | CONTROLLATE | COLLAUDATE | RITIRATE | SMALTITE | CONSEGNATE | RESTITUITE |
|------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|
| 13/07/2018 | LUCI EM. | 1* | | | | | |
| 13/07/2018 | PORTE | 1* | | | | | |

* PER I CONTROLLI ESEGUITI SU QUESTE ATTREZZATURE VEDERE CHECKLIST ALLEGATA

ANOMALIE RISOLTE

PORTE

Nr. 1 - Tipo: PORTA REI120 - Matricola: 125105 - Ubicazione: ACCESSO LABORATORIO

Anomalia: Targa illeggibile

Maniglia rotta

Anta secondaria non apre correttamente

LUCI EMERGENZA

Nr. 1 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: MAGAZZINO

Anomalia: Lampada non funzionante

Firma del tecnico

Firma del cliente

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1667211

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO PROVA MOBILE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

via carnia 127R - TeGLIA (GE) CAP 16161

LUCI DI EMERGENZA

| Luce Nr. 1 - MAGAZZINO | C | N.C | N.A |
|--|---|-----|-----|
| Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico | ● | | |
| Verifica visiva stato apparecchiatura | ● | | |
| Verifica di funzionamento | ● | | |
| Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti | ● | | |
| Verifica corretto livello illuminazione | ● | | |
| Pulizia della lente e del segnale ove presente | ● | | |
| Pulizia del diffusore ove necessario | ● | | |
| Prova di attivazione reale | ● | | |
| Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale | ● | | |
| Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto) | ● | | |

PORTE

| Porta nr. 1 - Matricola: 125105 - ACCESSO LABORATORIO | C | N.C | N.A |
|--|---|-----|-----|
| Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..) | ● | | |
| Controllo targa identificativa | ● | | |
| Verifica corretta posa in opera | ● | | |
| Verifica dispositivi autochiusura | ● | | |
| Verifica omologazioni CE maniglioni e serrature | ● | | |
| Verifica funzionamento maniglia | ● | | |
| Controllo delle cerniere | ● | | |
| Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori | ● | | |
| Verifica funzionamento maniglioni antipanico | ● | | |
| Verifica corretto funzionamento serrature | ● | | |
| Prova corretta apertura ante | ● | | |
| Verifica spazio tra pavimento ed ante | ● | | |
| Lubrificazione serrature e parti meccaniche | ● | | |
| Verifica funzionamento preselettore chiusura | ● | | |
| Lubrificazione cerniere | ● | | |
| Verifica funzionamento sequenziatore apertura | ● | | |
| Applicazione tagliando controllo semestrale | ● | | |
| Verifica funzionamento elettromagnete | ● | | |

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1667211

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 3

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO PROVA MOBILE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

via carnia 127R - TeGLIA (GE) CAP 16161

| | | | |
|--|---|--|--|
| Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto) | ● | | |
| Verifica guarnizioni Termoespandenti | ● | | |
| Prove con dinamometro | ● | | |