

**RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE**

INTERVENTO N°: 1633581

EMESSO NEL MESE: Febbraio / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

**AMMINISTRATORE**

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

**CONTRATTO**

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

**FILIALE**

Q. SQUADRA MOBILE

**INDIRIZZO**

PIAZZA DIAZ 2 - Genova (GE) CAP 16100

**INTERVENTI PROGRAMMATI**

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 11

**RIEPILOGO ATTIVITA'**

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
12/03/2018	ESTINTORI	11					

Firma del tecnico



Firma del cliente

