



RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1647229

EMESSO NEL MESE: Maggio / 2018 TECNICO ASSEGNATO: Christian G. EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE
FABRIZIO MASTROENI
CONTRATTO
ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
FILIALE
SEDE
INDIRIZZO
via carnia 127R - TeGLIA (GE) CAP 16161

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO SEMESTRALE GRUPPO PRESS.

Q.TA 2

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
29/05/2018	GRUPPI	2*					

^{*} PER I CONTROLLI ESEGUITI SU QUESTE ATTREZZATURE VEDERE CHECKLIST ALLEGATA

Firma del tecnico

Firma del cliente





RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1647229

EMESSO NEL MESE: Maggio / 2018 TECNICO ASSEGNATO: Christian G. EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE
FABRIZIO MASTROENI
CONTRATTO
ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
FILIALE
SEDE
INDIRIZZO
via carnia 127R - TeGLIA (GE) CAP 16161

GRUPPI PRESSURIZZAZIONE

ASSO1	С	N.C	N.A
Verifica presenza e presa visione progetti impianto	•		
Verifica presenza e presa visione manuale uso	•		
Verifica idoneità del locale			
Verifica idoneità aspirazioni			
Verifica idoneità circuito di prova con misuratore di portata			
Verifica idoneità quadri elettrici e di servizio			
Verifica idoneità serbatoi e relativo reintegro			
Verifica funzionalità valvole di manovra			
Prova allarmi livello vasche (ove presenti)			
Prova pressione serbatoi a membrana			
verifica funzionalità pompa jokey			
Prova pressione intervento per ogni pompa automatica			
Prova attivazione automatica 20 minuti per ogni pompa			
Prova riscontro dati targa con misuratore portata			
Prova attivazione manuale per ogni pompa			
Prova funzionamento lampade quadri			
Prova allarmi pompa in funzione			
Prova allarmi mancanza fase			
Prova allarmi bassa pressione impianti			
Ripristino condizioni iniziali nel caso non ci siano anomalie			
Verifica componentistica PN16			
Applicazione e compilazione tagliando manutenzione			
Compilazione registro manutenzione (ove richiesto)			

SAFDSAFDSADFA		N.C	N.A
Verifica presenza e presa visione progetti impianto			
Verifica presenza e presa visione manuale uso			
Verifica idoneità del locale			
Verifica idoneità aspirazioni			
Verifica idoneità circuito di prova con misuratore di portata			
Verifica idoneità quadri elettrici e di servizio			
Verifica idoneità serbatoi e relativo reintegro			





RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1647229

EMESSO NEL MESE: Maggio / 2018 TECNICO ASSEGNATO: Christian G. EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 3

AMMINISTRATORE	
FABRIZIO MASTROENI	
CONTRATTO	
ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	
FILIALE	
SEDE	
INDIRIZZO	
via carnia 127R - TeGLIA (GE) CAP 16161	

Verifica funzionalità valvole di manovra		
Prova allarmi livello vasche (ove presenti)		
Prova pressione serbatoi a membrana		
verifica funzionalità pompa jokey		
Prova pressione intervento per ogni pompa automatica		
Prova attivazione automatica 20 minuti per ogni pompa		
Prova riscontro dati targa con misuratore portata		
Prova attivazione manuale per ogni pompa		
Prova funzionamento lampade quadri		
Prova allarmi pompa in funzione		
Prova allarmi mancanza fase		
Prova allarmi bassa pressione impianti		
Ripristino condizioni iniziali nel caso non ci siano anomalie		
Verifica componentistica PN16		
Applicazione e compilazione tagliando manutenzione		
Compilazione registro manutenzione (ove richiesto)		