



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

QUESTURA U.T.L.

PIAZZA DIAZ 2

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

3° P. ARCHIVI P. INTERRATO, C.T., PIAZZALE/ SIG. CARBONE

Note cliente

SOST. 1 CONCA UNI GS

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00:00 - 00:00

1196/2014 - 5909.68€

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	10	20	0	0	0	0			
Controllate	3	13					04/9/2014	ROBINO	
Ritirate Smaltite	7						04/9/2014	ROBINO	
Restituite Consegnate	7+3						18/3/2014	ROBINO	
Prestiti d'uso									
Note del tecnico									

Estintori 117 PG 33337 2014 2017 2026 GUARDOLA

Nr.	Descrizione	Classe di fuoco	Capacità	Anno	Prova rev.	Prova col. Scad.	Nota/ubicazione
Nr. 035	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	22112	1999	Rev.	2019	U.T.L. 3° P. COTTIDIOIO 2001 2017
Nr. 036	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	D10402	2002		09/2018	09/2023 2020 U.T.L. 3° P. CORRIDOIO
Nr. 037	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71536	1999	Rev.	08/2017	2017 U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
Nr. 038	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71534	1999	Rev.	08/2017	2017 U.T.L. 3° P. SALA CONGRESSI
Nr. 039	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71415	1999	Rev.	08/2017	2017 U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
Nr. 040	CO2E-Estintore CO2 kg. 02 En3	34B	D12575	2003		09/2018	09/2023 2021 U.T.L. 3° P. UFFICIO LATO CARAVELLE
Nr. 067	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	D36831	2002		08/2016	08/2021 2020 U.T.L. 5° P. BAR
Nr. 101	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	20731	2001	Rev.	08/2017	2019 U.T.L. ESTERNO CENTRALE TERMICA
Nr. 105	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	714	2001	Rev.	08/2017	2019 MAGAZZINO INTERRATO
Nr. 106	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	715	2001	Rev.	08/2017	2019 PIAZZALE GRUPPO ELETTROGENO

Impianto antincendio

Ultimo rilievo dinamico

Rilievo dinamico

Tipo impianto

Data

Pres. (bar)

Data

Pres. (bar)

Ubicazione valvola di intercettazione

Prova dinamica

Anello idranti

Febbraio

Tipo att. VV.FF

Ubicazione motopompa

Idranti/NASPI

Nr.	Descrizione	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prova col.	Ubicazione
Nr. 001	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	5° P.
Nr. 002	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	5° P.
Nr. 003	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	5° P.
Nr. 004	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	4° P.
Nr. 005	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	4° P.
Nr. 006	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	4° P.
Nr. 007	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	3° P.



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Nr. 008	X	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P.
Nr. 008	X	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P.
Nr. 009	X	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.
Nr. 010	X	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.
Nr. 011	X	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.
Nr. 011	X	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P.
Nr. 012	X	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P.
Nr. 013	X	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P.
Nr. 014	X	UNI45	30.0	2001	3 EFFETTI	02/2018 1° P.
Nr. 015	X	UNI45	20.0	2005	3 EFFETTI	02/2018 P.T.
Nr. 016	X	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 P.T.
Nr. 017	X	UNI45	30.0	2000	RAME	02/2018 -1 P.
Nr. 020	X	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 -1 P.
N° 03	X	UNI45	20	2002	3 EFFETTI	-1 P.
N° 21	X	UNI45	20	2002	3 FF	Piatto
N° 22	X	UNI45	20	2002	3 FF	Piatto