

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1621216

EMESSO NEL MESE: Novembre / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

via carnia 127R - TeGLIA (GE) CAP 16161

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO LUCI EMERGENZA

Q.TA 3

CONTROLLO ORDINARIO IMP. RIL. FUMO

Q.TA 1

CONTROLLO ORDINARIO PORTE REI/USCITE EM.

Q.TA 3

CONTROLLO SEMESTRALE GRUPPO PRESS.

Q.TA 2

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
21/11/2017	RIL.FUMO	1*					
21/11/2017	LUCI EM.	3*					
21/11/2017	PORTE	1*					
21/11/2017	GRUPPI	2*					

* PER I CONTROLLI ESEGUITI SU QUESTE ATTREZZATURE VEDERE CHECKLIST ALLEGATA

Firma del tecnico



Firma del cliente



RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1621216

EMESSO NEL MESE: Novembre / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

via carnia 127R - TeGLIA (GE) CAP 16161

LUCI DI EMERGENZA

Luce Nr. 1 - MAGAZZINO	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico		●	
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 2 - LABORATORIO	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico		●	
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 3 - UFFICI	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico		●	
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1621216

EMESSO NEL MESE: Novembre / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 3

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

via carnia 127R - TeGLIA (GE) CAP 16161

Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO

INDIRIZZATA - CENTRALE IN LABORATORIO	C	N.C	N.A
Verifica stato generale dell'impianto	●		
Controllo d'efficienza delle batterie	●		
Verifica dei collegamenti in centrale	●		
Verifica efficienza commutazione alimentazione	●		
Verifica assenza esclusioni	●		
Verifica funzionamento led segnalazione in centrale	●		
Verifica di tutte le funzioni della centrale	●		
Test rimozione alimentazione primaria	●		
Verifica funzionamento eventuali batterie alimentatore	●		
Rimozione di un sensore a campione per verifica segnalazione guasto	●		
Rimozione di un morsetto per verifica segnalazione guasto	●		
Pulizia dei sensori ove necessario	●		
Verifica funzionamento pulsanti allarme	●		
Verifica funzionamento segnalatori ottici / acustici	●		
Verifica funzionamento sensori ottici / termici / barriere fumo	●		
Verifica sgancio eventuali sistemi di trattenuta porta	●		
Verifica funzionamento eventuali sirene esterne	●		
lasciato impianto in corretto stato funzionamento senza esclusioni	●		
Applicazione e compilazione tagliando Controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

GRUPPI PRESSURIZZAZIONE

ASSO1	C	N.C	N.A
Verifica presenza e presa visione progetti impianto	●		
Verifica presenza e presa visione manuale uso	●		
Verifica idoneità del locale	●		
Verifica idoneità aspirazioni	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1621216

EMESSO NEL MESE: Novembre / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 4

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

via carnia 127R - TeGLIA (GE) CAP 16161

Verifica idoneità circuito di prova con misuratore di portata	●		
Verifica idoneità quadri elettrici e di servizio	●		
Verifica idoneità serbatoi e relativo reintegro	●		
Verifica funzionalità valvole di manovra	●		
Prova allarmi livello vasche (ove presenti)	●		
Prova pressione serbatoi a membrana	●		
verifica funzionalità pompa jokey	●		
Prova pressione intervento per ogni pompa automatica	●		
Prova attivazione automatica 20 minuti per ogni pompa	●		
Prova riscontro dati targa con misuratore portata	●		
Prova attivazione manuale per ogni pompa	●		
Prova funzionamento lampade quadri	●		
Prova allarmi pompa in funzione	●		
Prova allarmi mancanza fase	●		
Prova allarmi bassa pressione impianti	●		
Ripristino condizioni iniziali nel caso non ci siano anomalie	●		
Verifica componentistica PN16	●		
Applicazione e compilazione tagliando manutenzione	●		
Compilazione registro manutenzione (ove richiesto)	●		

SAFDSAFDSADFA	C	N.C	N.A
Verifica presenza e presa visione progetti impianto	●		
Verifica presenza e presa visione manuale uso	●		
Verifica idoneità del locale	●		
Verifica idoneità aspirazioni	●		
Verifica idoneità circuito di prova con misuratore di portata	●		
Verifica idoneità quadri elettrici e di servizio	●		
Verifica idoneità serbatoi e relativo reintegro	●		
Verifica funzionalità valvole di manovra	●		
Prova allarmi livello vasche (ove presenti)	●		
Prova pressione serbatoi a membrana	●		
verifica funzionalità pompa jokey	●		
Prova pressione intervento per ogni pompa automatica	●		
Prova attivazione automatica 20 minuti per ogni pompa	●		
Prova riscontro dati targa con misuratore portata	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1621216

EMESSO NEL MESE: Novembre / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 5

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

via carnia 127R - TeGLIA (GE) CAP 16161

Prova attivazione manuale per ogni pompa	●		
Prova funzionamento lampade quadri	●		
Prova allarmi pompa in funzione	●		
Prova allarmi mancanza fase	●		
Prova allarmi bassa pressione impianti	●		
Ripristino condizioni iniziali nel caso non ci siano anomalie	●		
Verifica componentistica PN16	●		
Applicazione e compilazione tagliando manutenzione	●		
Compilazione registro manutenzione (ove richiesto)	●		

PORTE

Porta nr. 1 - Matricola: 125105 - ACCESSO LABORATORIO	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura	●		
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		