



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

QUESTURA U.T.L.

PIAZZA DIAZ 2

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

3° P. ARCHIVI P. INTERRATO, C.T., PIAZZALE/ SIG. CARBONE

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato Tipo pagamento

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	13	23	0	0	0	0			
Controllate	10	23					26/8/2015	Roberto	
Ritirate Smaltite									
Restituite Consegnate									
Prestiti d'uso									
Note del tecnico									

Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
X Nr. 035	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	22112	2001	09/2017	09/2020	2019	U.T.L. 3° P. COTTIDOIO
X Nr. 036	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	D10402	2002	09/2018	09/2023	2020	U.T.L. 3° P. CORRIDOIO
X Nr. 037	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71536	1999	09/2017	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
X Nr. 038	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71534	1999	09/2017	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. SALA CONGRESSI
X Nr. 039	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71415	1999	09/2017	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
X Nr. 040	CO2E-Estintore CO2 kg. 02 En3	34B	D12575	2003	09/2018	09/2023	2021	U.T.L. 3° P. UFFICIO LATO CARAVELLE
X Nr. 067	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	D36831	2002	08/2016	08/2021	2020	U.T.L. 5° P. BAR
X Nr. 101	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	20731	2001	09/2017	08/2017	2019	U.T.L. ESTERNO CENTRALE TERMICA
Nr. 105	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	714	2001	09/2017	08/2017	2019	MAGAZZINO INTERRATO
Nr. 106	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	715	2001	09/2017	08/2017	2019	PIAZZALE GRUPPO ELETTROGENO
X Nr. 113	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	37180	2014	08/2019	08/2024	2032	LOCALE UPS PIAZZALE
X Nr. 114	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	33337	2014	08/2017	08/2026	2032	CORPO DI GUARDIA
Nr. 121	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C		2003	08/2017	08/2020	2021	UFFICIO SAVIANO

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti						Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
X Nr. 001	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	5° P.
X Nr. 002	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	5° P.



da contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

MMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Nr. 003	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 5° P.	
X Nr. 004	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 4° P.	
X Nr. 005	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 4° P.	
X Nr. 006	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 4° P.	
X Nr. 007	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P.	
X Nr. 008	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P.	
X Nr. 008	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P.	ACCESSIBILE DA 2° o 3° P. con LAMINARE
X Nr. 009	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.	
X Nr. 010	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.	
X Nr. 011	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.	
X Nr. 011	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P.	
X Nr. 012	UNI45	20.0	2004	3 EFFETTI	02/2018 1° P.	
X Nr. 013	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P.	
X Nr. 014	UNI45	30.0	2001	3 EFFETTI	02/2018 1° P.	
X Nr. 015	UNI45	20.0	2004	3 EFFETTI	02/2018 P.T.	
X Nr. 016	UNI45	20.0	2004	3 EFFETTI	02/2018 P.T.	
X Nr. 017	UNI45	20.0	2015	3 RAME	02/2018 -1 P.	INAGIBILIS
X Nr. 020	UNI45	20.0	2015	3 EFFETTI	02/2018 -1 PIAZZALE	
X Nr. 021	UNI45	20.0	2015	3 EFFETTI	02/2018 PIAZZALE	
X Nr. 022	UNI45	20.0	2015	3 EFFETTI	02/2018 PIAZZALE -1 P	INAGIBILIS
X Nr. 023	UNI45	20.0	2015	3 EFFETTI	02/2018 -1 P	INAGIBILIS