

Proprietario ... <u>POLMAR TORRE VTC</u>	Responsabile dei controlli: ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
Indirizzo <u>VIA DE MARINI</u>	VIA CARNIA 127/r
Città <u>GENOVA</u> <u>- SCORTA</u>	Tecnico <u>MARCO SE MITA</u>

Tipo Intervento: ☒ CONTROLLO ☐ REVISIONE UNI994 ☐ COLLAUDO UNI994 ☐ SOSTITUZIONE
☐ RICARICA USO ☐ ALTRO

Tipo Attrezzatura: ☒ ESTINTORI ☐ RILEVAZIONE FUMO ☐ IDRANTI ☐ PORTE
☒ ALTRO IMPIANTO SPEGNIMENTO ARGON

Descrizione Intervento: MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE IMPIANTO ARGON ED
E. SINTORI


ESTINTORI PORTATILI/CARRELLATI				
Polvere	Portatili n° <u>6 + 3 + 3.5</u>	kg <u>6</u>	Carrellati n°	kg
Co2	Portatili n° <u>2 + 1 + 1</u>	kg <u>5</u>	Carrellati n°	kg
Idrici/Schiuma	Portatili n°	kg	Carrellati n°	kg
IDRANTI E CORREDO IDRANTI				
UNI 45	N°	Manichetta Mt	Lancia	Note
UNI 70	N°	Manichetta Mt	Lancia	Note
Alt. VV.FF.	N°	In Linea	Mandata	Note
RILEVAZIONE FUMO				
Centrale	N°	Marca	Tipo	Note
Rilevatori	N°	Marca	Tipo	Note
PORTE / PORTONI				
Porte	REI 60 n°	REI 90 n°	REI 120 n°	Maniglioni n°

Anomalie Rilevate
TROVATO CINTURA SCORTA SPRESSURATO N° 2

Misure di Ripristino attuate / da attuare
RIPRESSURIZZAZIONE EDUORI (RUBBEN)
R. CORRETTA ESTINTORI 03/05/2017

Date interventi	<u>02/05/2017</u>	Descrizione Breve	<u>MANUTENZIONE + R. RIPRESSURIZZAZIONE SINTORI</u>
	<u>03/05/2017</u>	Descrizione Breve	<u>R. CORRETTA ESTINTORI</u>
		Descrizione Breve	

Firma tecnico


Firma del Cliente
(per ricevuta e accettazione)
