

REG. COMPIATO

Rapporto intervento - Febbraio/2013



ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.



2 000002 162773

Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

QUESTURA DIGOS

PIAZZA DIAZ 2

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note appuntamento

2° P. 3° P.

Note cliente

Sig. SCALA PIANO 2

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00.00 - 00.00

2013-03-06

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	6	0	0	0	0	0			
Controllate	6						26/2/13	Enzo + Mattia	x OK.
Ritirate									
Restituite									
Prestiti d'uso									
Note del tecnico									

## Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 023	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233D-G	23351	1999	08/2014	03/2017	2017	DIGOS 2° P.
Nr. 024	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	983375	1999	08/2013	08/2018	2017	DIGOS 2° P.
Nr. 025	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71632	1999	08/2014	08/2017	2017	DIGOS 2° P.
Nr. 026	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71481	1999	08/2014	08/2017	2017	DIGOS 2° P.
Nr. 027	CO2E-Estintore CO2 kg. 02 En3	34B	D10428	2003	08/2013	08/2013	2021	DIGOS 2° P.
Nr. 034	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71545	1999	08/2014	08/2017	2017	DIGOS 3° P. CORRIDOIO