



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

QUESTURA U.T.L.

PIAZZA DIAZ 2

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

3° P. ARCHIVI P. INTERRATO, C.T., PIAZZALE/ SIG. CARBONE

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

266/2015 - 2753.54€

Bonifico Bancario 90gg. F.M.

SI / NO CONT. / ASSEG.

Estintori Idranti Porte Ril. fumi Luci em. Sprinkler

Attr. cliente	13	23	0	0	0	0	Data	Tecnico
Controllate	11	16					02/03/2015	Roberto + Maria X
Ritirate Smaltite								
Restituite Consegnate								

Prestiti d'uso

Note del tecnico

Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 035	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	22112	2001	09/2017	09/2020	2019	U.T.L. 3° P. COTTIDOIO
Nr. 036	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	D10402	2002	09/2018	09/2023	2020	U.T.L. 3° P. CORRIDOIO
Nr. 037	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71536	1999	09/2017	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
Nr. 038	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71534	1999	09/2017	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. SALA CONGRESSI
Nr. 039	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71415	1999	09/2017	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
Nr. 040	CO2E-Estintore CO2 kg. 02 En3	34B	D12575	2003	09/2018	09/2023	2021	U.T.L. 3° P. UFFICIO LATO CARAVELLE
Nr. 067	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	D36831	2002	08/2016	08/2021	2020	U.T.L. 5° P. BAR
Nr. 101	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	20731	2001	09/2017	08/2017	2019	U.T.L. ESTERNO CENTRALE TERMICA
Nr. 105	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	714	2001	09/2017	08/2017	2019	MAGAZZINO INTERRATO
Nr. 106	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	715	2001	09/2017	08/2017	2019	PIAZZALE GRUPPO ELETTROGENO
Nr. 113	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	37180	2014	08/2019	08/2024	2032	LOCALE UPS PIAZZALE
Nr. 114	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	33337	2014	08/2017	08/2026	2032	CORPO DI GUARDIA
Nr. 121	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	33301	2003	08/2017	08/2020	2021	UFFICIO SAVIANO

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti	-	-	-	0.00	-	Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	5° P.
Nr. 002	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	5° P.



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Nr. 003	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 5° P.
Nr. 004	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 4° P.
Nr. 005	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 4° P.
Nr. 006	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 4° P.
Nr. 007	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P.
Nr. 008	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P. NO CANCELLAZIONE
Nr. 008	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P.
Nr. 009	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.
Nr. 010	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.
Nr. 011	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.
OK Nr. 011 ⁵⁵	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P. ¹⁰
Nr. 012	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P. NO CANCELLAZIONE
Nr. 013	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P.
Nr. 014	UNI45	30.0	2001	3 EFFETTI	02/2018 P.P.
Nr. 015	UNI45	20.0	2005	3 EFFETTI	02/2018 P.T. NO CANCELLAZIONE
Nr. 016	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 P.T. NO CANCELLAZIONE
Nr. 017	UNI45	30.0	2000	RAME	02/2018 -1 P.
Nr. 020	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 -1 P.
Nr. 021	UNI45	20.0	2002	3 EFFETTI	02/2018 PIAZZALE
Nr. 022	UNI45	20.0	2002	3 EFFETTI	02/2018 PIAZZALE
Nr. 023	UNI45	20.0	2002	3 EFFETTI	02/2018 -1 P.