

Asso Antincendio e Sicurezza s.r.l. Sede operativa:

Via Carnia 127R - 16161 Teglia(GE) Tel. 010.6018258 - Fax. 010.6012665

P.IVA/C.F.: 01488230994 - REA: GE-413129

www.assoantincendio.com - info@assoantincendio.com

# **RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE**

INTERVENTO N°: 1583173 GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE				
Questura di Genova	u.a.c.3	Sez.	Gest.	Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

COMMISSARIATO S. FRUTTUOSO

INDIRIZZO

VIA ROBILANT 4 - Genova (GE) CAP 16100

#### INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI Q.TA 5 REVISIONE E COLLAUDO UNI9994.1 ESTINTORI Q.TA 1
REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI Q.TA 20 CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI Q.TA 3

# **RIEPILOGO ATTIVITA'**

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
02/02/2017	ESTINTORI	5		21			
13/02/2017	ESTINTORI						21
13/02/2017	IDRANTI	3					

## MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER REVISIONE/COLLAUDO

41147,57838,57962,57933,57925,57752,57930,57692,57862,57715,8665,41137,8382,8343,20687,8498,40719,41213,41292,41476,71

#### PROVA ANNUALE IMPIANTO

DATA ESECUZIONE: 02/02/2017

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCHELLO SFAVORITO: 0.6 bar CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: NaN It/min

ESITO DEL COLLAUDO: NEGATIVO

## **ANOMALIE RILEVATE**

# **ESTINTORI**

Nr. 1 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 41147 - Ubicazione: CT TETTO

Anomalia:Safe crash cassetta estintore rotto

Firma del tecnico

Firma del cliente