

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ

### INDIRIZZO

Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

## INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI	Q.TA 3	REVISIONE E COLLAUDO UNI9994.1 ESTINTORI	Q.TA 4
REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI	Q.TA 9	SOSTITUZIONE ESTINTORI	Q.TA 1
CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI	Q.TA 3	CONTROLLO ORDINARIO PORTE REI/USCITE EM.	Q.TA 26

## RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
17/02/2017	ESTINTORI	3		13	1	1	
09/03/2017	ESTINTORI						13
09/03/2017	IDRANTI	3					
09/03/2017	PORTE	26*					

### MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER REVISIONE/COLLAUDO

23623,60880,23567,23629,20789,62085,50828,50745,51096,50951,50813,51064,51085

### MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

81649

## PROVA ANNUALE IMPIANTO

DATA ESECUZIONE: 09/03/2017

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCHELLO SFAVORITO: 5.8 bar

CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: 205 lt/min

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

\* PER I CONTROLLI ESEGUITI SU QUESTE ATTREZZATURE VEDERE CHECKLIST ALLEGATA

## ANOMALIE RILEVATE

PORTE

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 2

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ

### INDIRIZZO

Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

## ANOMALIE RILEVATE

Nr. 7 - Tipo: USCITA EMERGENZA - Matricola: - Ubicazione: INGRESSO

Anomalia: Maniglia esterna rotta, manca kit asta inferiore.

Nr. 10 - Tipo: USCITA EMERGENZA - Matricola: - Ubicazione: Sala d'attesa

Anomalia: Porta chiusa con lucchetto

Nr. 14 - Tipo: PORTA REI120 - Matricola: 520.535 - Ubicazione: BAR

Anomalia: Porta tocca a terra causa pavimento inclinato

Nr. 15 - Tipo: MULTIUSO - Matricola: - Ubicazione: ARCHIVIO

Anomalia: Massima apertura tocca a terra

Nr. 16 - Tipo: PORTA REI120 - Matricola: 33279 - Ubicazione: ARCHIVIO

Anomalia: Porta a massima apertura tocca a terra, mancano 40cm di guarnizione

Firma del tecnico



Firma del cliente



## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 3

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ

### INDIRIZZO

Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

## SPRINKLER

## LUCI DI EMERGENZA

## IMPIANTI RILEVEZIONE FUMO

## PORTE

### Nr. 1 - - SCALE

	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

### Nr. 2 - - SCALE

	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

### Nr. 3 - - Scale

	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 4

<b>AMMINISTRATORE</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>CONTRATTO</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>FILIALE</b> ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
<b>INDIRIZZO</b> Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 4 - - INGRESSO			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 5 - - INGRESSO			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 5

<b>AMMINISTRATORE</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>CONTRATTO</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>FILIALE</b> ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
<b>INDIRIZZO</b> Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

Nr. 6 - - INGRESSO			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 7 - - INGRESSO			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		
<b>Anomalia: Maniglia esterna rotta, manca kit asta inferiore.</b>			

Nr. 8 - - INGRESSO DIPENDENTI			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 6

<b>AMMINISTRATORE</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>CONTRATTO</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>FILIALE</b> ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
<b>INDIRIZZO</b> Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 9 - - INGRESSO DIPENDENTI			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipánico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 10 - - Sala d'attesa			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipánico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		
<b>Anomalia: Porta chiusa con lucchetto</b>			

Nr. 11 - - Ufficio			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 7

<b>AMMINISTRATORE</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>CONTRATTO</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>FILIALE</b> ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
<b>INDIRIZZO</b> Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 12 - - ACCESSO SCALE			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 13 - - ACCESSO SCALE			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 8

<b>AMMINISTRATORE</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>CONTRATTO</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>FILIALE</b> ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
<b>INDIRIZZO</b> Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

Nr. 14 - 520.535 - BAR			
	E	N.E	N.A
Controllo guarnizioni termoespandenti	X		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica dispositivi autochiusura	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Verifica funzionamento maniglia	X		
Controllo delle cerniere	X		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica corretto funzionamento serrature	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Controllo delle cerniere	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Verifica funzionamento preselettore chiusura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		
Verifica funzionamento elettromagnete			X
<b>Anomalia: Porta tocca a terra causa pavimento inclinato</b>			

Nr. 15 - - ARCHIVIO			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		



## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 9

<b>AMMINISTRATORE</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>CONTRATTO</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>FILIALE</b> ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
<b>INDIRIZZO</b> Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		
<b>Anomalia: Massima apertura tocca a terra</b>			

Nr. 16 - 33279 - ARCHIVIO			
	E	N.E	N.A
Controllo guarnizioni termoespandenti	X		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica dispositivi autochiusura	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Verifica funzionamento maniglia	X		
Controllo delle cerniere	X		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica corretto funzionamento serrature	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Controllo delle cerniere	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Verifica funzionamento preselettore chiusura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		
Verifica funzionamento elettromagnete			X
<b>Anomalia: Porta a massima apertura tocca a terra, mancano 40cm di guarnizione</b>			

Nr. 17 - - MAGAZZINO			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 10

<b>AMMINISTRATORE</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>CONTRATTO</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>FILIALE</b> ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
<b>INDIRIZZO</b> Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 18 - - ARCHIVIO			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 19 - 520.534 - ARCHIVIO			
	E	N.E	N.A
Controllo guarnizioni termoespandenti	X		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica dispositivi autochiusura	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Verifica funzionamento maniglia	X		
Controllo delle cerniere	X		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica corretto funzionamento serrature	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Controllo delle cerniere	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 11

<b>AMMINISTRATORE</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>CONTRATTO</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>FILIALE</b> ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
<b>INDIRIZZO</b> Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Verifica funzionamento preselettore chiusura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		
Verifica funzionamento elettromagnete			X

Nr. 20 - 330.306 - UFFICI 400c200b0 PIANO			
	E	N.E	N.A
Controllo guarnizioni termoespandenti	X		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica dispositivi autochiusura	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Verifica funzionamento maniglia	X		
Controllo delle cerniere	X		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica corretto funzionamento serrature	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Controllo delle cerniere	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			X
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			X
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		
Verifica funzionamento elettromagnete			X

Nr. 21 - 330.305 - UFFICI 400c200b0 PIANO			
	E	N.E	N.A
Controllo guarnizioni termoespandenti	X		

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 12

<b>AMMINISTRATORE</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>CONTRATTO</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>FILIALE</b> ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
<b>INDIRIZZO</b> Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica dispositivi autochiusura	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Verifica funzionamento maniglia	X		
Controllo delle cerniere	X		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica corretto funzionamento serrature	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Controllo delle cerniere	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			X
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			X
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		
Verifica funzionamento elettromagnete			X

Nr. 22 - - UFFICI 400c200b0 PIANO			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 23 - - UFFICI 400c200b0 PIANO			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 13

<b>AMMINISTRATORE</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>CONTRATTO</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>FILIALE</b> ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
<b>INDIRIZZO</b> Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 24 - - UFFICI 400c200b0 PIANO			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

Nr. 25 - - UFFICI 400c200b0 PIANO			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		



Asso Antincendio e Sicurezza s.r.l.  
 Sede operativa:  
 Via Carnia 127R - 16161 Teglia(GE)  
 Tel. 010.6018258 - Fax. 010.6012665  
 P.IVA/C.F.: 01488230994 - REA: GE-413129  
 www.assoantincendio.com - info@assoantincendio.com

# **RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE**

INTERVENTO N°: 1582991

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 14

<b>AMMINISTRATORE</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>CONTRATTO</b> Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
<b>FILIALE</b> ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ
<b>INDIRIZZO</b> Piazza Ortiz - Genova (GE) CAP 16100

Nr. 26 - - ACCESSO SCALE			
	E	N.E	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	X		
Verifica corretta posa in opera	X		
Controllo delle cerniere	X		
Lubrificazione delle cerniere	X		
Verifica funzionamento maniglione antipanico	X		
Prova corretta apertura ante	X		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	X		
Verifica assenza impedimenti apertura	X		
Applicazione tagliando controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		