



ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.



2 000002 581284

Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

QUESTURA U.T.L.

PIAZZA DIAZ 2

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

3° P. ARCHIVI P. INTERRATO, C.T., PIAZZALE/ SIG. CARBONE

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00.00 - 00.00

1288/2013 - 3374.73€

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	10	20	0	0	0	0			
Controllate	8	10					03/11/13	Manu	
Ritirate	2						03/11/13	Porcior	
Restituite	2						23/12/13	Roberto	
Prestiti d'uso									
Note del tecnico									

## Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 035	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	22112	1999	08/2014	08/2014	2017	U.T.L. 3° P. COTTIDOIO
Nr. 036	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	D10402	2002	Rev	Coll	2020	U.T.L. 3° P. CORRIDOIO
Nr. 037	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71536	1999	08/2014	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
Nr. 038	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71534	1999	08/2014	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. SALA CONGRESSI
Nr. 039	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71415	1999	08/2014	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
Nr. 040	CO2E-Estintore CO2 kg. 02 En3	34B	D12575	2003	Rev	Coll		U.T.L. 3° P. UFFICIO LATO CARAVELLE
Nr. 067	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	D36831	2002	08/2016	08/2021	2020	U.T.L. 5° P. BAR
Nr. 101	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	20731	2001	08/2014	08/2017	2019	U.T.L. ESTERNO CENTRALE TERMICA
Nr. 105	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	714	2001	08/2014	08/2017		MAGAZZINO INTERRATO
Nr. 106	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	715	2001	08/2014	08/2017		PIAZZALE GRUPPO ELETTROGENO

## Impianto antincendio

	Ultimo rilievo dinamico	Rilievo dinamico				
Tipo impianto	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)	Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
Anello idranti						Febbraio
Tipo att. VV.FF					Ubicazione motopompa	

## Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	5° P.
Nr. 002	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	5° P.
Nr. 003	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	5° P.
Nr. 004	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	4° P.
Nr. 005	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	4° P.
Nr. 006	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	4° P.
Nr. 007	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018	3° P.



2 000002 581284

Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Nr. 008	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P.
Nr. 008	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P.
Nr. 009	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.
Nr. 010	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.
Nr. 011	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.
Nr. 011	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P.
Nr. 012	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P.
Nr. 013	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P.
Nr. 014	UNI45	30.0	2001	3 EFFETTI	02/2018 1° P.
Nr. 015	UNI45	20.0	2005	3 EFFETTI	02/2018 P.T.
Nr. 016	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 P.T.
Nr. 017	UNI45	30.0	2000	RAME	02/2018 -1 P.
Nr. 020	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 -1 P.