

diecielode

Rapporto intervento - Febbraio/2016



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO	Indirizzo manufanzione	Comune
QUESTURA DIGOS	PIAZZA DIAZ 2	Genova(GE)

Telefono Cellulare Note recapito

Referente Sig.SCALA Uff.2° Piano

Note cliente

Giorno chiusura Orano 00:00 - 00:00

Fattura nr. Modalità pagamento

Pagato Tipo pagamento

SI / NO CONT. / ASSEG.

Nota pagamento Firma cliente

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler				
Attr. cliente	6	0	0	0	0	0	Data	Tecnico		
Controllate	6						23/2/616	Roberto	& Sala	
Ritirate									2	
Smaltite		Commen					<		5	
Consegnate						-				
Restituite			1					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	te to transition	

Prestiti	Note del	
d'uso	tecnico	

Estintori

	Numero Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev. F	rox col. Scad		Note/ubicazione
×	Nr. 023 P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	23851	2001	09/2017	08/2020 2019	DIGOS 2° P.	
	Nr. 024 CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	983375	1999	09/2018	08/2023 2017	7 DIGOS 2° P.	
X	Nr. 025 P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71632	1999	09/2017	08/2017 2017	7 DIGOS 2° P.	
×	Nr. 026 P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71481	1999	09/2017	08/2017 2017	7 DIGOS 2° P.	
2	Nr. 027 CO2E-Estintore CO2 kg. 02 E	n3 34B	D10428	2003	09/2018	09/2023 202	1 DIGOS 2° P.	
1	Nr. 034 P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71545	1999	09/2017	08/2017 2017	7 DIGOS 3° P. C	ORRIDOIO