

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1618203

EMESSO NEL MESE: Ottobre / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

UFFICI WTC

INDIRIZZO

VIA DE MARINI 1 - Sampierdarena (GE) CAP 16149

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 38

CONTROLLO ORDINARIO IMP. RIL. FUMO

Q.TA 2

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
23/10/2017	ESTINTORI	33			5		
23/10/2017	RIL.FUMO	2*					

MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

506660,341552,341510,79468,79603

* PER I CONTROLLI ESEGUITI SU QUESTE ATTREZZATURE VEDERE CHECKLIST ALLEGATA

ANOMALIE RILEVATE

Nessuna anomalia riscontrata

NOTE DEL TECNICO

Sono presenti tre impianti di spegnimento argon . Eseguito controllo con esito positivo. eliminati su richiesta del cliente estintori di scorta 20 21 34 36 con scadenza serbatoio a fine anno (lasciati a cliente con sopra adesivo estintore fuori servizio)

Estintore di scorta nr13 portato nell'ufficio di Ponte dei Mille a sostituire estintore nr4 con serbatoio in scadenza

Firma del tecnico**Firma del cliente**

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1618203

EMESSO NEL MESE: Ottobre / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

UFFICI WTC

INDIRIZZO

VIA DE MARINI 1 - Sampierdarena (GE) CAP 16149

IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO

CONVENZIONALE + IMPIANTO GAS INERTE - IMPIANTO ARCH 1	C	N.C	N.A
Verifica stato generale dell'impianto	●		
Controllo d'efficienza delle batterie	●		
Verifica dei collegamenti in centrale	●		
Verifica efficienza commutazione alimentazione	●		
Verifica assenza esclusioni	●		
Verifica funzionamento led segnalazione in centrale	●		
Verifica di tutte le funzioni della centrale	●		
Test rimozione alimentazione primaria	●		
Verifica funzionamento eventuali batterie alimentatore	●		
Rimozione di un sensore a campione per verifica segnalazione guasto	●		
Rimozione di un morsetto per verifica segnalazione guasto	●		
Pulizia dei sensori ove necessario	●		
Verifica funzionamento pulsanti allarme	●		
Verifica funzionamento segnalatori ottici / acustici	●		
Verifica funzionamento sensori ottici / termici / barriere fumo	●		
Verifica sgancio eventuali sistemi di trattenuta porta	●		
Verifica funzionamento eventuali sirene esterne	●		
lasciato impianto in corretto stato funzionamento senza esclusioni	●		
Applicazione e compilazione tagliando Controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

CONVENZIONALE + IMPIANTO GAS INERTE - IMPIANTO ARCH 2	C	N.C	N.A
Verifica stato generale dell'impianto	●		
Controllo d'efficienza delle batterie	●		
Verifica dei collegamenti in centrale	●		
Verifica efficienza commutazione alimentazione	●		
Verifica assenza esclusioni	●		
Verifica funzionamento led segnalazione in centrale	●		
Verifica di tutte le funzioni della centrale	●		
Test rimozione alimentazione primaria	●		
Verifica funzionamento eventuali batterie alimentatore	●		
Rimozione di un sensore a campione per verifica segnalazione guasto	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1618203

EMESSO NEL MESE: Ottobre / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 3

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

UFFICI WTC

INDIRIZZO

VIA DE MARINI 1 - Sampierdarena (GE) CAP 16149

Rimozione di un morsetto per verifica segnalazione guasto	●		
Pulizia dei sensori ove necessario	●		
Verifica funzionamento pulsanti allarme	●		
Verifica funzionamento segnalatori ottici / acustici	●		
Verifica funzionamento sensori ottici / termici / barriere fumo	●		
Verifica sgancio eventuali sistemi di trattenuta porta	●		
Verifica funzionamento eventuali sirene esterne	●		
lasciato impianto in corretto stato funzionamento senza esclusioni	●		
Applicazione e compilazione tagliando Controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		