

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1543599

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE
Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co
CONTRATTO
Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co
FILIALE
ILARDI U.T.L.
INDIRIZZO
CASERMA ILARDI
COMUNE
Sturla (GE) CAP 16147

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI	Q.TA 13	COLLAUDO UNI9999.4 ESTINTORI	Q.TA 38
REVISIONE UNI9999.4 ESTINTORI	Q.TA 6	CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI	Q.TA 16
COLLAUDO MANICHETTE	Q.TA 19		

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
23/09/2016	ESTINTORI	12		45			
20/10/2016	ESTINTORI						45
23/09/2016	IDRANTI	2					

COLLAUDO MANICHETTE

ESEGUITO COLLAUDO QUNQUIENNALE MANICHETTE CON ESISTO POSITIVO - SALVO EVENTUALI ANOMALIA SOTTO RIPORTATE

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 99 - Tipo: CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3 - Matricola: 36012 - Ubicazione: P.T. PAL. B. LABORATORIO INFO

Anomalia: Non trovato lasciato prestito d'uso momentaneo

IDRANTI

Nr. 8 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. A SPOGLIATOI

Anomalia: Manichetta forata, Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 15 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PIAZZALE PAL. B

Anomalia: Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 17 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. B TERRAZZO

Anomalia: Manichetta forata

Nr. 21 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. B 3° PIANO

Anomalia: Raccordo manichetta non uni 804

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1543599

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

CONTRATTO

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

FILIALE

ILARDI U.T.L.

INDIRIZZO

CASERMA ILARDI

COMUNE

Sturla (GE) CAP 16147

ANOMALIE RILEVATE

Nr. 24 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. C 1° PIANO UFFICI

Anomalia: Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 25 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. C 2° PIANO UFFICI

Anomalia: Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 27 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 1° PIANO

Anomalia: Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 28 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 1° PIANO ALLOGGI

Anomalia: Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 29 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 2° PIANO FORESTERIA

Anomalia: Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 30 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 1° PIANO FORESTERIA

Anomalia: Raccordo manichetta non uni 804

Nr. 31 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA D

Anomalia: Manichetta forata

Nr. 34 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA E POLIGONO

Anomalia: Raccordo manichetta non uni 804

Firma del tecnico

Firma del cliente