

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1599122

EMESSO NEL MESE: Giugno / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

VI REPARTO MOBILE

INDIRIZZO

VIA SARDORELLA - Bolzaneto (GE) CAP 16162

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 95

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 34

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
15/06/2017	ESTINTORI	95					
15/06/2017	IDRANTI	34					

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 2 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84830 - Ubicazione: LAB. ELETTRICO

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 4 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84726 - Ubicazione: CENTRALINO

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 9 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 59301 - Ubicazione: CORRIDOIO CELLE

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 21 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 85114 - Ubicazione: CANILE

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 24 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84263 - Ubicazione: INFORMATICA

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 28 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86271 - Ubicazione: UFFICIO GR. CINOFILO

Anomalia: Estintore a terra / manca cartello

Nr. 35 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86275 - Ubicazione: CENTRALE TERMICA

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1599122

EMESSO NEL MESE: Giugno / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

VI REPARTO MOBILE

INDIRIZZO

VIA SARDORELLA - Bolzaneto (GE) CAP 16162

ANOMALIE RILEVATE

Nr. 37 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84700 - Ubicazione: CENTRALE TERMICA

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 39 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84539 - Ubicazione: INGRESSO COMANDO 2

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 44 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84470 - Ubicazione: MAGAZZINO VECA MENSA

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 45 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86143 - Ubicazione: ARCHIVIO UFF. CONTABILE

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 47 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86296 - Ubicazione: UFFICIO VECA

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 55 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84805 - Ubicazione: CENTRALE TERMICA

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 60 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84789 - Ubicazione: CENTRALE TERMICA

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 61 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86413 - Ubicazione: CELLE FRIGO

Anomalia: Estintore a terra / manca cartello

Nr. 66 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86172 - Ubicazione: ARCHIVIO STORICO

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 70 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 17528 - Ubicazione: MAGAZZINO BIANCHERIA

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 71 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 17486 - Ubicazione: INGRESSO VECA

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 73 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 18048 - Ubicazione: LABORATORIO

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 78 - Tipo: CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3 - Matricola: 70384 - Ubicazione: LABORATORIO INFORMATICA

Anomalia: estintore non manutentato non raggiungibile 06/2017

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1599122

EMESSO NEL MESE: Giugno / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 3

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

VI REPARTO MOBILE

INDIRIZZO

VIA SARDORELLA - Bolzaneto (GE) CAP 16162

ANOMALIE RILEVATE

Nr. 80 - Tipo: CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3 - Matricola: 55795 - Ubicazione: Ufficio artificieri

Anomalia: Estintore a terra/manca cartello, estintore non manutentato non raggiungibile 06/2017

Nr. 81 - Tipo: CO5-Estintore CO2 kg. 05 Dm82 - Matricola: 77694 - Ubicazione: MAGAZZINO ARTIFICIERI

Anomalia: estintore non manutentato non raggiungibile 06/2017

Nr. 82 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 17804 - Ubicazione: Coordinamento

Anomalia: Estintore non manutentabile, estintore non manutentato non raggiungibile 06/2017

Nr. 85 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 20962 - Ubicazione: PALESTRA

Anomalia: manca cartello

Nr. 87 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 22486 - Ubicazione: CABINA ELETTRICA

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

Nr. 88 - Tipo: P634-Estintore Polvere kg. 06 Dm82 - Matricola: 14747 - Ubicazione: GRUPPO ELETTROGENO

Anomalia: Estintore a terra / manca cartello

Nr. 90 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 14686 - Ubicazione: SPACCIO

Anomalia: Estintore a terra / manca cartello

Nr. 91 - Tipo: P634-Estintore Polvere kg. 06 Dm82 - Matricola: 21887 - Ubicazione: RETRO MENSA

Anomalia: manca cartello

Nr. 94 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 85094 - Ubicazione: ARCHIVIO GENERALE

Anomalia: manca cartello / estintore a terra

IDRANTI

Nr. 1 - Tipo: ATT. VV.FF. - Ubicazione: CORPO DI GUARDIA

Anomalia: Lastra safe rotta

Nr. 3 - Tipo: ATT. VV.FF. - Ubicazione: CORPO DI GUARDIA

Anomalia: manca cartello

Nr. 4 - Tipo: SOPR45 - Ubicazione: LOCALE POMPE

Anomalia: Evidenti segni di ruggine

Nr. 5 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: CORPO DI GUARDIA

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1599122

EMESSO NEL MESE: Giugno / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 4

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

VI REPARTO MOBILE

INDIRIZZO

VIA SARDORELLA - Bolzaneto (GE) CAP 16162

ANOMALIE RILEVATE

Anomalia: manca cartello

Nr. 6 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: LOCALE POMPE

Anomalia: manca cartello e sella, raccordo manichetta no uni 804

Nr. 7 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: SPACCIO

Anomalia: Lastra rotta

Nr. 8 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: BAR

Anomalia: manichetta non a norma no uni 804, manichetta senza data

Nr. 9 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: CAPPELLA

Anomalia: Manichetta con raccordo no uni 804

Nr. 10 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALESTRA

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 11 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: SILP

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804, manichetta forata

Nr. 12 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: SILP

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 13 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: SILP

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 14 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: ARTIFICIERI

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 15 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: COMANDO

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 16 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: COMANDO

Anomalia: lastra danneggiata, Manichetta con raccordi no uni 804, non manutentato nido vespe 06/2017

Nr. 17 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: CENTRALINO

Anomalia: Manca sella

Nr. 21 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA H

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1599122

EMESSO NEL MESE: Giugno / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 5

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

VI REPARTO MOBILE

INDIRIZZO

VIA SARDORELLA - Bolzaneto (GE) CAP 16162

ANOMALIE RILEVATE

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 22 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA H

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804, manichetta forata

Nr. 23 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA H

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 24 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA H

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 25 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA F

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804, manichetta forata

Nr. 26 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA F

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 27 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA F

Anomalia: manca cartello, Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 28 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA G

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 29 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA G

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 32 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA VECA

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 33 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: SETTORE D

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 35 - Tipo: ATT. VV.FF. - Ubicazione: Locale pompe

Anomalia: manca cartello , telaio copertura cassetta e safe crash mancanti

NOTE DEL TECNICO

Estintori non raggiungibili per la manutenzione 78-80-81-82.

Firma del tecnico



Firma del cliente

