

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1606501

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

ILARDI U.T.L.

### INDIRIZZO

CASERMA ILARDI - Sturla (GE) CAP 16147

## INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 54

REVISIONE E COLLAUDO UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 3

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 33

COLLAUDO MANICHETTE

Q.TA 2

## RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
07/08/2017	ESTINTORI	19		2	36	36	
11/09/2017	ESTINTORI						2
07/08/2017	IDRANTI	35					

### MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER REVISIONE/COLLAUDO

896,703

### MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

13306,108370,108175,11334,108215,108366,107435,113289,113252,113333,13283,110384,107426,108302,13317,108383,168162,108182,113250  
113204,11330,107447,107442,113227,113333,107443,108377,108405,108408,29152,108091,113286,113296,108159,168163,261304

## COLLAUDO MANICHETTE

ESEGUITO COLLAUDO QUINQUENNALE A NORMA UNI EN 671 - 3 MANICHETTE. VEDERE VERBALE ALLEGATO

## ANOMALIE RILEVATE

### ESTINTORI

Anomalia: Nr. 91 - Tipo: P634-Estintore Polvere kg. 06 Dm82 - Matricola: 261304 - Ubicazione: UFFICIO MANUTENZIONE

Anomalia riscontrata:

### IDRANTI

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1606501

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 2

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

ILARDI U.T.L.

### INDIRIZZO

CASERMA ILARDI - Sturla (GE) CAP 16147

## ANOMALIE RILEVATE

Anomalia: Nr. 15 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PIAZZALE PAL. B

Anomalia riscontrata: Raccordo manichetta non uni 804

Anomalia: Nr. 21 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. B 300c200b0 PIANO

Anomalia riscontrata: Raccordo manichetta non uni 804

Anomalia: Nr. 24 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. C 100c200b0 PIANO UFFICI

Anomalia riscontrata: Raccordo manichetta non uni 804

Anomalia: Nr. 25 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. C 200c200b0 PIANO UFFICI

Anomalia riscontrata: Raccordo manichetta non uni 804

Anomalia: Nr. 27 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 100c200b0 PIANO

Anomalia riscontrata: Raccordo manichetta non uni 804

Anomalia: Nr. 28 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 100c200b0 PIANO ALLOGGI

Anomalia riscontrata: Raccordo manichetta non uni 804

Anomalia: Nr. 29 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 200c200b0 PIANO FORESTERIA

Anomalia riscontrata: Raccordo manichetta non uni 804

Anomalia: Nr. 30 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PAL. E 100c200b0 PIANO FORESTERIA

Anomalia riscontrata: Raccordo manichetta non uni 804

Anomalia: Nr. 34 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA E POLIGONO

Anomalia riscontrata: Raccordo manichetta non uni 804

Firma del tecnico



Firma del cliente

