



ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.

Rapporto intervento - Agosto/2013



2 000002 580737

Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

QUESTURA DIGOS

PIAZZA DIAZ 2

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

Referente Sig. SCALA Uff. 2° Piano

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00.00 - 00.00

1288/2013 - 3374.73€

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	6	0	0	0	0	0			
Controllate	4						03/03/2013	Pollice	
Ritirate	2						03/03/2013	Pollice	
Restituite	2						23/02/2013	Pollice	
Prestiti d'uso									
Note del tecnico									

Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	M	A	Rev.	Coll.	Validità
Nr. 023	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	23851	1999	08/2014	08/2017	2017 DIGOS 2° P.
Nr. 024	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	983375	1999	Rev.	08/2013	2017 DIGOS 2° P.
Nr. 025	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71632	1999	08/2014	08/2017	2017 DIGOS 2° P.
Nr. 026	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71481	1999	08/2014	08/2017	2017 DIGOS 2° P.
Nr. 027	CO2E-Estintore CO2 kg. 02 En3	34B	D10428	2003	Rev.	Coll.	2021 DIGOS 2° P.
Nr. 034	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71545	1999	08/2014	08/2017	2017 DIGOS 3° P. CORRIDOIO