

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1668285

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO PROVA MOBILE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

Via - TeGLIA (GE) CAP 16161

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI	Q.TA 7	CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI	Q.TA 3
CONTROLLO ORDINARIO SPRINKLER	Q.TA 2	CONTROLLO ORDINARIO IMP. RIL. FUMO	Q.TA 1
CONTROLLO ORDINARIO PORTE REI/USCITE EM.	Q.TA 2	CONTROLLO TRIMESTRALE GRUPPO PRESS.	Q.TA 2

RIEPILOGO ATTIVITA' INTERVENTO

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
27/08/2018	ESTINTORI	5					
18/09/2018	ESTINTORI				1		
03/10/2018	ESTINTORI					1	
05/10/2018	ESTINTORI			1			
03/10/2018	IDRANTI	3					
03/10/2018	RIL.FUMO	1*					
03/10/2018	SPRINKLER	2*					
03/10/2018	PORTE	2*					
03/10/2018	GRUPPI	2*					

MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER RIPARAZIONI

15355

MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

14894

* PER I CONTROLLI ESEGUITI SU QUESTE ATTREZZATURE VEDERE CHECKLIST ALLEGATA

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1668285

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO PROVA MOBILE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

Via - TeGLIA (GE) CAP 16161

ANOMALIE RILEVATE

Nr. 1 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 15355 - Ubicazione: Nuova ubicazione

Anomalia: Estintore Fuori Servizio per raggiunta età

PORTE

Nr. 1 - Tipo: PORTA REI60 - Matricola: - Ubicazione: Chcxxx

Anomalia: Anta secondaria non apre correttamente

Maniglione con parti mancanti

ANOMALIE RISOLTE

ESTINTORI

Nr. 4 - Tipo: DOL6-Estintore lt. 6 schiuma dielettrico - Matricola: 2233 - Ubicazione: 1^{2°}®©

Anomalia risolta: 2°v

Firma del tecnico



Firma del cliente



RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1668285

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 3

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO PROVA MOBILE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

Via - TeGLIA (GE) CAP 16161

SPRINKLER

IMPIANTO A SECCO - MAGAZZINO	C	N.C	N.A
Verifica stato Stazione allarme		●	
Verifica e lubrificazione valvole intercettazione	●		
Verifica e lubrificazione Valvole a sfera	●		
Prova di funzionamento campana	●		
Verifica e lubrificazione valvola di drenaggio	●		
Prova funzionamento compressore (solo per stazioni a Secco)	●		
Drenaggio condensa compressore (solo per stazioni a secco)	●		
Verifica funzionamento clapet (solo per stazioni a secco)	●		
Verifica funzionamento manometri	●		
Verifica eventuali segnalazioni a controllo remoto	●		
Verifica presenza ricambi e chiave manovra	●		
Giro di controllo testine Spk in campo	●		
Verifica presenza Valvola Spk Test	●		
Test funzionamento impianto con intervento valvola Spk Test	●		
Piombatura o Sigillatura valvole intercettazione e a Sfera	●		
Applicazione Tagliando Controllo	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia:			

IMPIANTO A SECCO - UFFICIO	C	N.C	N.A
Verifica stato Stazione allarme	●		
Verifica e lubrificazione valvole intercettazione	●		
Verifica e lubrificazione Valvole a sfera	●		
Prova di funzionamento campana	●		
Verifica e lubrificazione valvola di drenaggio	●		
Prova funzionamento compressore (solo per stazioni a Secco)	●		
Drenaggio condensa compressore (solo per stazioni a secco)	●		
Verifica funzionamento clapet (solo per stazioni a secco)	●		
Verifica funzionamento manometri	●		
Verifica eventuali segnalazioni a controllo remoto	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1668285

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 4

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO PROVA MOBILE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

Via - TeGLIA (GE) CAP 16161

Verifica presenza ricambi e chiave manovra	●		
Giro di controllo testine Spk in campo	●		
Verifica presenza Valvola Spk Test	●		
Test funzionamento impianto con intervento valvola Spk Test	●		
Piombatura o Sigillatura valvole intercettazione e a Sfera	●		
Applicazione Tagliando Controllo	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO

CONVENZIONALE - CENTRALE IN LABORATORIO	C	N.C	N.A
Verifica stato generale dell'impianto	●		
Controllo d'efficienza delle batterie	●		
Controllo d'efficienza delle batterie alimentatori ed Evac (ove presenti)	●		
Verifica dei collegamenti in centrale	●		
Verifica efficienza commutazione alimentazione	●		
Verifica assenza esclusioni	●		
Verifica funzionamento led segnalazione in centrale	●		
Verifica di tutte le funzioni della centrale	●		
Test rimozione alimentazione primaria	●		
Verifica funzionamento eventuali batterie alimentatore	●		
Rimozione di un sensore a campione per verifica segnalazione guasto	●		
Rimozione di un morsetto per verifica segnalazione guasto	●		
Pulizia dei sensori ove necessario	●		
Verifica funzionamento pulsanti allarme	●		
Verifica funzionamento segnalatori ottici / acustici	●		
Verifica funzionamento sensori ottici / termici / barriere fumo	●		
Verifica sgancio eventuali sistemi di trattenuta porta	●		
Verifica funzionamento eventuali sirene esterne	●		
Verifica corretto funzionamento EVAC (ove presente)	●		
lasciato impianto in corretto stato funzionamento senza esclusioni	●		
Applicazione e compilazione tagliando Controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Anomalia:

GRUPPI PRESSURIZZAZIONE

C: Conforme; N.C: Non conforme; N.A: Non applicabile

ASSO1	C	N.C	N.A
Verifica presenza e presa visione progetti impianto	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1668285

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 5

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO PROVA MOBILE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

Via - TeGLIA (GE) CAP 16161

Verifica presenza e presa visione manuale uso	●		
Verifica idoneità del locale	●		
Verifica idoneità aspirazioni	●		
Verifica idoneità circuito di prova con misuratore di portata	●		
Verifica idoneità quadri elettrici e di servizio	●		
Verifica idoneità serbatoi e relativo reintegro	●		
Verifica funzionalità valvole di manovra	●		
Prova allarmi livello vasche (ove presenti)	●		
Prova pressione serbatoi a membrana	●		
verifica funzionalità pompa jokey	●		
Prova pressione intervento per ogni pompa automatica	●		
Prova attivazione automatica 20 minuti per ogni pompa	●		
Prova riscontro dati targa con misuratore portata	●		
Prova attivazione manuale per ogni pompa	●		
Prova funzionamento lampade quadri	●		
Prova allarmi pompa in funzione	●		
Prova allarmi mancanza fase	●		
Prova allarmi bassa pressione impianti	●		
Ripristino condizioni iniziali nel caso non ci siano anomalie	●		
Verifica componentistica PN16	●		
Applicazione e compilazione tagliando manutenzione	●		
Compilazione registro manutenzione (ove richiesto)	●		

SAFDSAFA	C	N.C	N.A
Verifica presenza e presa visione progetti impianto	●		
Verifica presenza e presa visione manuale uso	●		
Verifica idoneità del locale	●		
Verifica idoneità aspirazioni	●		
Verifica idoneità circuito di prova con misuratore di portata	●		
Verifica idoneità quadri elettrici e di servizio	●		
Verifica idoneità serbatoi e relativo reintegro	●		
Verifica funzionalità valvole di manovra	●		
Prova allarmi livello vasche (ove presenti)	●		
Prova pressione serbatoi a membrana	●		
verifica funzionalità pompa jokey	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1668285

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 6

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO PROVA MOBILE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

Via - TeGLIA (GE) CAP 16161

Prova pressione intervento per ogni pompa automatica	●		
Prova attivazione automatica 20 minuti per ogni pompa	●		
Prova riscontro dati targa con misuratore portata	●		
Prova attivazione manuale per ogni pompa	●		
Prova funzionamento lampade quadri	●		
Prova allarmi pompa in funzione	●		
Prova allarmi mancanza fase	●		
Prova allarmi bassa pressione impianti	●		
Ripristino condizioni iniziali nel caso non ci siano anomalie	●		
Verifica componentistica PN16	●		
Applicazione e compilazione tagliando manutenzione	●		
Compilazione registro manutenzione (ove richiesto)	●		

PORTE

Porta nr. 1 - Matricola: - Chcxix	C	N.C	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Controllo targa identificativa	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica omologazioni CE maniglioni e serrature	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico		●	
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante		●	
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura	●		
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1668285

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 7

AMMINISTRATORE

ASSO ANTINCENDIO

CONTRATTO

ASSO ANTINCENDIO PROVA MOBILE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

Via - TeGLIA (GE) CAP 16161

Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		
Anomalia: Anta secondaria non apre correttamente Maniglione con parti mancanti			

Porta nr. 2 - Matricola:	C	N.C	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Controllo targa identificativa	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica omologazioni CE maniglioni e serrature	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura	●		
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		