

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1576114

EMESSO NEL MESE: Dicembre / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

VI REPARTO MOBILE

### INDIRIZZO

VIA SARDORELLA - Bolzaneto (GE) CAP 16162

## INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI	Q.TA 91	REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI	Q.TA 1
SOSTITUZIONE ESTINTORI	Q.TA 2	CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI	Q.TA 30
COLLAUDO MANICHETTE	Q.TA 4		

## RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
03/01/2017	ESTINTORI	93		1			1
03/01/2017	IDRANTI	31	3				

## MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER REVISIONE/COLLAUDO

2200

## COLLAUDO MANICHETTE

ESEGUITO COLLAUDO QUINQUENNALE MANICHETTE CON ESISTO POSITIVO - SALVO EVENTUALI ANOMALIA SOTTO RIPORTATE

## PROVA ANNUALE IMPIANTO

DATA ESECUZIONE: 03/01/2017

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCELLO SFAVORITO: 3.5 bar

CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: 159 lt/min

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

## ANOMALIE RILEVATE

### ESTINTORI

Nr. 2 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84830 - Ubicazione: LAB. ELETTRICO

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 4 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84726 - Ubicazione: CENTRALINO

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1576114

EMESSO NEL MESE: Dicembre / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 2

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

VI REPARTO MOBILE

### INDIRIZZO

VIA SARDORELLA - Bolzaneto (GE) CAP 16162

## ANOMALIE RILEVATE

Nr. 9 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 59301 - Ubicazione: CORRIDOIO CELLE

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 21 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 85114 - Ubicazione: CANILE

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 24 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84263 - Ubicazione: INFORMATICA

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 28 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86271 - Ubicazione: UFFICIO GR. CINOFILO

Anomalia:Estintore a terra / manca cartello

Nr. 35 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86275 - Ubicazione: CENTRALE TERMICA

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 37 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84700 - Ubicazione: CENTRALE TERMICA

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 39 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84539 - Ubicazione: INGRESSO COMANDO 2

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 44 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84470 - Ubicazione: MAGAZZINO VECA MENSA

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 45 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86143 - Ubicazione: ARCHIVIO UFF. CONTABILE

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 47 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86296 - Ubicazione: UFFICIO VECA

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 55 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84805 - Ubicazione: CENTRALE TERMICA

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 60 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 84789 - Ubicazione: CENTRALE TERMICA

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 61 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86413 - Ubicazione: CELLE FRIGO

Anomalia:Estintore a terra / manca cartello

Nr. 66 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 86172 - Ubicazione: ARCHIVIO STORICO

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1576114

EMESSO NEL MESE: Dicembre / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 3

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

VI REPARTO MOBILE

### INDIRIZZO

VIA SARDORELLA - Bolzaneto (GE) CAP 16162

## ANOMALIE RILEVATE

Nr. 70 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 17528 - Ubicazione: MAGAZZINO BIANCHERIA

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 71 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 17486 - Ubicazione: INGRESSO VECA

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 73 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 18048 - Ubicazione: LABORATORIO

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 82 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 17804 - Ubicazione: Coordinamento

Anomalia:Estintore non manutentabile, responsabile non reperibile

Nr. 85 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 20962 - Ubicazione: PALESTRA

Anomalia:manca cartello

Nr. 87 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 22486 - Ubicazione: CABINA ELETTRICA

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 88 - Tipo: P634-Estintore Polvere kg. 06 Dm82 - Matricola: 14747 - Ubicazione: GRUPPO ELETTROGENO

Anomalia:Estintore a terra / manca cartello

Nr. 90 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 14686 - Ubicazione: SPACCIO

Anomalia:Estintore a terra / manca cartello

Nr. 91 - Tipo: P634-Estintore Polvere kg. 06 Dm82 - Matricola: 21887 - Ubicazione: RETRO MENSA

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 94 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 85094 - Ubicazione: ARCHIVIO GENERALE

Anomalia:manca cartello / estintore a terra

Nr. 80 - Tipo: CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3 - Matricola: 55795 - Ubicazione: Ufficio artigieri

Anomalia:Estintore a terra/manca cartello

### IDRANTI

Nr. 3 - Tipo: ATT. VV.FF. - Ubicazione: CORPO DI GUARDIA

Anomalia:manca cartello

Nr. 4 - Tipo: SOPR45 - Ubicazione: LOCALE POMPE

Anomalia:Evidenti segni di ruggine

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1576114

EMESSO NEL MESE: Dicembre / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 4

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

VI REPARTO MOBILE

### INDIRIZZO

VIA SARDORELLA - Bolzaneto (GE) CAP 16162

## ANOMALIE RILEVATE

Nr. 5 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: CORPO DI GUARDIA

Anomalia:manca cartello

Nr. 6 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: LOCALE POMPE

Anomalia:manca cartello e sella, raccordo manichetta no uni 804

Nr. 7 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: SPACCIO

Anomalia:Lastra danneggiata

Nr. 8 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: BAR

Anomalia:manichetta non a norma no uni 804, manichetta senza data

Nr. 9 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: CAPPELLA

Anomalia:Manichetta con raccordo no uni 804

Nr. 10 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALESTRA

Anomalia:Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 11 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: SILP

Anomalia:Manichetta con raccordi no uni 804, manichetta forata

Nr. 12 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: SILP

Anomalia:Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 13 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: SILP

Anomalia:Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 14 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: ARTIFICIERI

Anomalia:Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 15 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: COMANDO

Anomalia:Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 16 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: COMANDO

Anomalia:lastra danneggiata, Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 17 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: CENTRALINO

Anomalia:Manca sella

Nr. 21 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA H

Anomalia:Manichetta con raccordi no uni 804

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1576114

EMESSO NEL MESE: Dicembre / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 5

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

VI REPARTO MOBILE

### INDIRIZZO

VIA SARDORELLA - Bolzaneto (GE) CAP 16162

## ANOMALIE RILEVATE

Nr. 22 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA H

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804, manichetta forata

Nr. 23 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA H

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 24 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA H

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 25 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA F

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804, manichetta forata

Nr. 26 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA F

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 27 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA F

Anomalia: manca cartello, Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 28 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA G

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 29 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA G

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 32 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PALAZZINA VECA

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 33 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: SETTORE D

Anomalia: Manichetta con raccordi no uni 804

Nr. 35 - Tipo: ATT. VV.FF. - Ubicazione: Locale pompe

Anomalia: manca cartello, telaio copertura cassetta e safe crash mancanti

Firma del tecnico



Firma del cliente

