

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI	Q.TA 30	CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI	Q.TA 19
CONTROLLO ORDINARIO LUCI EMERGENZA	Q.TA 51	CONTROLLO ORDINARIO IMP. RIL. FUMO	Q.TA 1
CONTROLLO ORDINARIO PORTE REI/USCITE EM.	Q.TA 51		

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
13/04/2018	ESTINTORI	30					
13/04/2018	IDRANTI	19					
13/04/2018	RIL.FUMO	1*					
13/04/2018	LUCI EM.	51*					
13/04/2018	PORTE	30*					

* PER I CONTROLLI ESEGUITI SU QUESTE ATTREZZATURE VEDERE CHECKLIST ALLEGATA

PROVA DINAMICA IMPIANTO IDRANTI

ESEGUITA PROVA DINAMICA IMPIANTO A NORMA UNI 10779. VEDERE VERBALE ALLEGATO

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 6 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 33317 - Ubicazione: PIANO TERRA

Anomalia: Manca cartello estintore

Nr. 13 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 32335 - Ubicazione: PIANO -1 PRODUZIONE

Anomalia: Manca cartello

IDRANTI

Nr. 1 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: 1p

Anomalia: Manca sella

Nr. 2 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: 1p

Anomalia: Manca sella

Nr. 4 - Tipo: UNI70 - Ubicazione: 1p esterno

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

ANOMALIE RILEVATE

Anomalia: Manca sella

Nr. 5 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: -1p

Anomalia: Manca sella

Nr. 7 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: -1p

Anomalia: Manca sella

Nr. 8 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: -2p

Anomalia: Manca sella

Nr. 9 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: -2p

Anomalia: Manca sella

Nr. 19 - Tipo: ATT. VV.FF. - Ubicazione: Esterno 1p

Anomalia: Mancano i 2 tappi maschi uni70

PORTE

Nr. 5 - Tipo: USCITA EMERGENZA - Matricola: Ué 5 - Ubicazione: PIANO TERRA

Anomalia: Manca carter di copertura scroccio centrale anta principale

Nr. 11 - Tipo: PORTA REI60 - Matricola: 446939 - Ubicazione: PIANO -1

Anomalia: molla rotta.

Nr. 12 - Tipo: USCITA EMERGENZA - Matricola: Ue12 - Ubicazione: LABORATORIO

Anomalia: Maniglione no ce,maniglione mal funzionante da sostituire.

Nr. 17 - Tipo: PORTA REI60 - Matricola: 480511 - Ubicazione: PIANO -2

Anomalia: L'anta presenta una difformità dovuta ad un colpo, anta piegata lato serratura.

Nr. 22 - Tipo: PORTA REI60 - Matricola: 408510 - Ubicazione: SCALE P.-2

Anomalia: Serratura no ce

Nr. 23 - Tipo: PORTA REI120 - Matricola: 15487 - Ubicazione: SCALE -3

Anomalia: Serratura no ce e non antipanico

maniglione no ce

Muro crepato

Nr. 24 - Tipo: PORTA REI120 - Matricola: 15488 - Ubicazione: SCALE -3 SOPPALCO

Anomalia: Manca 1m di guarnizione parte superiore

LUCI EMERGENZA

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 3

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

ANOMALIE RILEVATE

Nr. 7 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: FD 36W 413 - OFFICINA P.T.

Anomalia: Non funzionante

Nr. 12 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: 1x18W 2411 - SCALE

Anomalia: Non funzionante

Nr. 14 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: 4110 - OFFICINA -1

Anomalia: Non funzionante

Nr. 15 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: FD 36W - OFFICINA -1

Anomalia: Non funzionante

Nr. 17 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: FSD24w247 - laboratorio

Anomalia: Non funzionante

Nr. 19 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: Scale Laboratorio

Anomalia: Non funzionante

Nr. 20 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: Laboratorio 1p

Anomalia: Non funzionante

Nr. 21 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -2 scale sx

Anomalia: Non funzionante

Nr. 22 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -2

Anomalia: Non funzionante

Nr. 24 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -2

Anomalia: Non funzionante

Nr. 25 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -2 scale

Anomalia: Non funzionante

Nr. 30 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -3

Anomalia: Non funzionante

Nr. 36 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -3

Anomalia: Non funzionante

Nr. 40 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -3

Anomalia: Non funzionante

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 4

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

ANOMALIE RILEVATE

Nr. 45 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -4

Anomalia: Non funzionante

Nr. 47 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -4

Anomalia: Non funzionante

Nr. 48 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -4

Anomalia: Non funzionante

Nr. 50 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -4 spogliatoio

Anomalia: Non funzionante

Nr. 51 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: -2 scale sx scendere

Anomalia: Non funzionante

ANOMALIE RISOLTE

LUCI EMERGENZA

Nr. 8 - Tipo: EMERGENZA - Ubicazione: 1x18W 2411 - OFFICINA P.T.

Anomalia: Non funzionante

NOTE PAGAMENTI

Fattura nr. 0710/18 del 03-04-2018 - 1396.50€ - non incassata - Ricevuta Bancaria 30gg. F.M.

Firma del tecnico



Firma del cliente



RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 5

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

LUCI DI EMERGENZA

Luce Nr. 1 - LAMP. FD8W45 - UFFICIO	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 2 - LAMP. FD 8W45 - UFFICIO	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 3 - FL FD 2x18W - SCALA UFFICI	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		

C: Conforme; N.C: Non conforme; N.A: Non applicabile

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 6

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 4 - 4110 USCITA P.T.	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 5 - 4110 CORRIDOIO P.T.	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 6 - FL FD 2x18W - OFFICINA P.T.	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 7

AMMINISTRATORE
M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE
CONTRATTO
M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE
FILIALE
SEDE
INDIRIZZO
VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 7 - FD 36W 413 - OFFICINA P.T.	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 8 - 1x18W 2411 - OFFICINA P.T.	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 9 - 1x18W 2411 - OFFICINA P.T.	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 8

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 10 - 1x18W 2411 - OFFICINA P.T.	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 11 - 1x18W 2411 - SCALE	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 12 - 1x18W 2411 - SCALE	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		

C: Conforme; N.C: Non conforme; N.A: Non applicabile

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 9

AMMINISTRATORE
M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE
CONTRATTO
M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE
FILIALE
SEDE
INDIRIZZO
VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 13 - FLFD 1x18W - SCALE	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 14 - 4110 - OFFICINA -1	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 10

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 15 - FD 36W - OFFICINA -1	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 16 - FL FD 1x18W - SCALE	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 17 - FSD24w247 - laboratorio	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 11

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 18 - 4110 - USCITA 2 SCALE PT.I aboratorio	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 19 - Scale Laboratorio	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 20 - Laboratorio 1p	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 12

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 21 - -2 scale sx	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 22 - -2	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 13

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 23 - -2	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 24 - -2	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Anomalia: Non funzionante

Luce Nr. 25 - -2 scale	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		

C: Conforme; N.C: Non conforme; N.A: Non applicabile

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 14

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 26 - -2 scale	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 27 - Scale -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 15

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
--	---	--	--

Luce Nr. 28 - Scale -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 29 - Soppalco -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 30 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 16

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 31 - Scale -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 32 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 33 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 17

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 34 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 35 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 36 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 18

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 37 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 38 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 19

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Luce Nr. 39 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 40 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Anomalia: Non funzionante

Luce Nr. 41 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 20

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 42 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 43 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 44 - -3	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 21

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 45 - -4	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 46 - -4	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 47 - -4	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 22

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 48 - -4	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 49 - -4	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 23

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

Luce Nr. 50 - -4 spogliatoio	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

Luce Nr. 51 - -2 scale sx scendere	C	N.C	N.A
Verifica funzionamento interruttore su quadro elettrico	●		
Verifica visiva stato apparecchiature	●		
Verifica di funzionamento di tutte le lampade	●		
Verifica delle batterie a tampone e ingrassaggio morsetti	●		
Verifica corretto livello illuminazione	●		
Pulizia della lente e del segnale ove presente	●		
Pulizia del diffusore	●		
Prova di attivazione reale di tutte le lampade	●		
Applicazione e compilazione Tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Anomalia: Non funzionante			

IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO

INDIRIZZATA - -1p	C	N.C	N.A
Verifica stato generale dell'impianto	●		

C: Conforme; N.C: Non conforme; N.A: Non applicabile

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 24

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Controllo d'efficienza delle batterie	●		
Controllo d'efficienza delle batterie alimentatori ed Evac (ove presenti)	●		
Verifica dei collegamenti in centrale	●		
Verifica efficienza commutazione alimentazione	●		
Verifica assenza esclusioni	●		
Verifica funzionamento led segnalazione in centrale	●		
Verifica di tutte le funzioni della centrale	●		
Test rimozione alimentazione primaria	●		
Verifica funzionamento eventuali batterie alimentatore	●		
Rimozione di un sensore a campione per verifica segnalazione guasto	●		
Rimozione di un morsetto per verifica segnalazione guasto	●		
Pulizia dei sensori ove necessario	●		
Verifica funzionamento pulsanti allarme	●		
Verifica funzionamento segnalatori ottici / acustici	●		
Verifica funzionamento sensori ottici / termici / barriere fumo	●		
Verifica sgancio eventuali sistemi di trattenuta porta	●		
Verifica funzionamento eventuali sirene esterne	●		
Verifica corretto funzionamento EVAC (ove presente)			●
lasciato impianto in corretto stato funzionamento senza esclusioni	●		
Applicazione e compilazione tagliando Controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

PORTE

Porta nr. 1 - Matricola: 337723 - UFFICI P.T.	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 25

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 2 - Matricola: 480505 - UFFICI P.T.	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura	●		
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 3 - Matricola: 446945 - PIANO TERRA	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 26

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 4 - Matricola: 446936 - PIANO TERRA	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		

C: Conforme; N.C: Non conforme; N.A: Non applicabile

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 27

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 5 - Matricola: Ué 5 - PIANO TERRA	C	N.C	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Lubrificazione cerniere	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Prove con dinamometro	●		

Anomalia: Manca carter di copertura scroccio centrale anta principale

Porta nr. 6 - Matricola: 446935 - PIANO -1	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 28

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 7 - Matricola: 480171 - PIANO -1	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura	●		
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 8 - Matricola: 446937 - PIANO -1	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 29

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipánico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 9 - Matricola: 83608 - PIANO -1	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipánico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 30

AMMINISTRATORE
M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE
CONTRATTO
M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE
FILIALE
SEDE
INDIRIZZO
VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 10 - Matricola: 6092 - PORTONE P. -1	C	N.C	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Controllo targa certificazione	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Controllo guarnizioni termoespandenti	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica funzionamento eventuale maniglione antipanico	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica scorrimento su rotaia	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica tenuta ed attivazione elettromagnete	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica termofusibile			●
Lubrificazione cerniere	●		
Pulizia e lubrificazione carrucola contrappesi	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica posizionamento Labirinti	●		
Prove con dinamometro	●		
Verifica corretto inserimento rostri e serrature su fori	●		

Porta nr. 11 - Matricola: 446939 - PIANO -1	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura		●	
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		

C: Conforme; N.C: Non conforme; N.A: Non applicabile

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 31

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		
Anomalia: molla rotta.			

Porta nr. 12 - Matricola: Ue12 - LABORATORIO	C	N.C	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)		●	
Verifica corretta posa in opera	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico		●	
Prova corretta apertura ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Lubrificazione cerniere	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Prove con dinamometro		●	
Anomalia: Maniglione no ce,maniglione mal funzionante da sostituire.			

Porta nr. 13 - Matricola: 480172 - LABORATORIO	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 32

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipánico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 14 - Matricola: Ue14 - LABORATORIO	C	N.C	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipánico	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Lubrificazione cerniere	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 15 - Matricola: 477083 - Laboratorio	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 33

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 16 - Matricola: 44694 - PIANO -1	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 34

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 17 - Matricola: 480511 - PIANO -2	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)		●	
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		
Anomalia: L'anta presenta una difformità dovuta ad un colpo, anta piegata lato serratura.			

Porta nr. 18 - Matricola: 446940 - PIANO -2	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 35

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 19 - Matricola: 446946 - PIANO -2	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		

C: Conforme; N.C: Non conforme; N.A: Non applicabile

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 36

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Prove con dinamometro	●		
-----------------------	---	--	--

Porta nr. 20 - Matricola: Ue20 - SPOGLIATOI P.-2	C	N.C	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Lubrificazione cerniere	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 21 - Matricola: 446938 - PIANO -2	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

C: Conforme; N.C: Non conforme; N.A: Non applicabile

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 37

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Porta nr. 22 - Matricola: 408510 - SCALE P.-2	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico			●
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		
Anomalia: Serratura no ce			

Porta nr. 23 - Matricola: 15487 - SCALE -3	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 38

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		
Anomalia: Serratura no ce e non antipánico maniglione no ce Muro crepato			

Porta nr. 24 - Matricola: 15488 - SCALE -3 SOPPALCO	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipánico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 39

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica guarnizioni Termoespandenti		●	
Prove con dinamometro	●		
Anomalia: Manca 1m di guarnizione parte superiore			

Porta nr. 25 - Matricola: 446942 - SCALE -3	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 26 - Matricola: 446943 - PIANO -3	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 40

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 27 - Matricola: 446941 - PIANO -3	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 41

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Prove con dinamometro	●		
-----------------------	---	--	--

Porta nr. 28 - Matricola: Ue28 - PIANO -3	C	N.C	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Lubrificazione cerniere	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 29 - Matricola: Ue29 - PIANO -4	C	N.C	N.A
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Lubrificazione cerniere	●		
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Prove con dinamometro	●		

Porta nr. 30 - Matricola: 446944 - PIANO -2	C	N.C	N.A
Controllo targa identificativa	●		
Verifica stato apparato (vernice, usura ecc..)	●		
Verifica dispositivi autochiusura	●		
Verifica corretta posa in opera	●		
Verifica funzionamento maniglia	●		
Controllo delle cerniere	●		
Verifica corretto inserimento rostri su vaschette o fori	●		

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1640777

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 42

AMMINISTRATORE

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

CONTRATTO

M.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE

FILIALE

SEDE

INDIRIZZO

VIA GALLINEA 28 - MELE (GE) CAP 16010

Verifica funzionamento maniglioni antipanico	●		
Verifica corretto funzionamento serrature	●		
Prova corretta apertura ante	●		
Verifica spazio tra pavimento ed ante	●		
Lubrificazione serrature e parti meccaniche	●		
Verifica funzionamento preselettore chiusura			●
Lubrificazione cerniere	●		
Verifica funzionamento sequenziatore apertura			●
Applicazione tagliando controllo semestrale	●		
Verifica funzionamento elettromagnete			●
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	●		
Verifica guarnizioni Termoespandenti	●		
Prove con dinamometro	●		