

# diecielode

Rapporto intervento - Febbraio/2016



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Chiavari(GE) VIA BRIZZOLARA 5 COMMISSARIATO CHIAVARI Cellulare COMPILARE REGISTRO 018536171 00:00 - 00:00 SI / NO CONT. / ASSEG. 0 3 0 Attr. cliente 10 Myna 2/2/16 Controllate 0 Ritirate Smaltite Consegnate Restituite SOSTITUIRE MANICHETTE & SAFECRASIE Estintori Classe di fuoco Matricola Anno Prox rev. Prox coi. Scad. 08/2017 08/2026 2032 PIANO TERRA CORRIDOIO 34A-233B-C 41135 - 2014 Nr. 001 P634E-Estintore Polvere kg. 06 08/2017 08/2026 2032 PRIMO PIANO ATRIO 41527 • 2014 Nr. 002 P634E-Estintore Polvere kg. 06 34A-233B-C 08/2017 08/2026 2032 AUTORIMESSA 34A-233B-C 41382 • 2014 Nr. 003 P634E-Estintore Polvere kg. 06 08/2020 08/2020 2028 PIANO TERRA CORPO DI 69068 • 2010 113B Nr. 004 CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3 GUARDIA 08/2017 08/2026 2032 PRIMO PIANO ASCENSORE 41653 • 2014 Nr. 005 P634E-Estintore Polvere kg. 06 34A-233B-C

| Impianto | antincondio |
|----------|-------------|

Nr. 006 CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3

Nr. 008 P634E-Estintore Polvere kg. 06

Nr. 010 P634E-Estintore Polvere kg. 06

Ubicazione motopompa

Nr. 009 P634-Estintore Polvere kg. 06

Nr. 007 CO2-Estintore CO2 kg. 02

|                | Ultimo rilievo dinamico                 |             | Rilievo dinamico |             |                                       |                |  |
|----------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|--|
| Tipo impianto  | Data                                    | Pres. (bar) | Data             | Pres. (bar) | Ubicazione valvola di intercettazione | Prova dinamica |  |
| Anello idranti | 100000000000000000000000000000000000000 | -           |                  | 0.00        | VERIFICARE                            | Febbrai        |  |
|                |   |             |                  |             |                                       | 2              |  |

68367 • 2010

94034 4 1999

41443 6 2014

80120 • 1999

113B

34B-C

34A-233B-C

34A-233B-C

34A-233B-C

Gruppo Attacco

DIVIPLICA 3 by

08/2020 08/2020 2028 PIANO TERRA LABORATORIO

08/2016 08/2021 2017 PRIMO PIANO ARCHIVIO

08/2017 08/2026 2032 SECONDO PIANO

08/2017 08/2017 2017 SECONDO PIANO

40800 • 2014 08/2017 08/2026 2032 UFFICIO SDI

Idranti/NASPI

| 1010111011011 |                             |               |            |  |
|---------------|-----------------------------|---------------|------------|--|
| Numero Tipo   | Lung. man.   Anno Tipo land | ia Prox. col. | Ubicazione |  |



# diecielode



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

## COMMISSARIATI

## QUESTURA DI GENOVA

| Nr. 001 | UNI45 | 20.0 | 2006 | ROTAZIONE | (e) 1° PIANO  | MANICHETTA RAGORONON UN 1864 |
|---------|-------|------|------|-----------|---------------|------------------------------|
| Nr. 002 | UNI45 | 20.0 | 2006 | ROTAZIONE | Poll 2° PIANO | # e                          |
| Nr. 003 | UNI45 | 20.0 | 2006 | ROTAZIONE | 1° PIANO      | */                           |

SOSTITUIRE MANUCHETTE - CASSETTA IDMANTI CON LASTRA IN VETRO SOST, CON SAFE CRASA