

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1633304

EMESSO NEL MESE: Febbraio / 2018 TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

COM S. FRUTTUOSO

INDIRIZZO

VIA ROBILANT 4 - Genova (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 26 COLLAUDO MANICHETTE

Q.TA3

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
05/03/2018	ESTINTORI	26					
05/03/2018	IDRANTI		3				

PROVA DINAMICA IMPIANTO IDRANTI

ESEGUITA PROVA DINAMICA IMPIANTO A NORMA UNI 10779. VEDERE VERBALE ALLEGATO

COLLAUDO MANICHETTE

ESEGUITA PRESSATURA QUINQUENNALE MANICHETTE A NORMA UNI EN 671 - 3 . VEDERE VERBALE ALLEGATO

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 1 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 41147 - Ubicazione: CT TETTO

Anomalia: Safe crash cassetta estintore rotto

Cartello sbiadito da sostituire

Firma del tecnico Firma del cliente