

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1543499

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

PAGINA NR. 1

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

### CONTRATTO

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

### FILIALE

COMMISSARIATO PRE

### INDIRIZZO

VIA BALBI

### COMUNE

Genova (GE) CAP 16100

## DESCRIZIONE INTERVENTI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 20

## RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
09/08/2016	ESTINTORI	20				

## ANOMALIE RILEVATE

### ESTINTORI

Nr. 3 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 41423 - Ubicazione: BOX DIETRO PORTA 4 - Anomalia: Estintore dietro porta non raggiungibile

Firma del tecnico



Firma del cliente

