

CONTROL DE AD'S Y BOLETINES DE SERVICIO DE AERONAVE

MATRICULA: **YS-127-P**

FABRICANTE:

MODELO: PA-28R-180

N° SERIE: **28R-31035**

TC: **2A13**

AÑO: **1968**

PIPER ARROW

N° AD'S	N° S.B	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	FECHA DE APLICACIÓN	APLICACIÓN TAC	UNA VEZ	RECURRENTE	PROXIMA APLICACIÓN
2024-14-03		Autopilot System	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2022-03-15		Fuel Quantity Indicator	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020-26-16		Wing Spar	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	26/05/2021	7580,30	SI	NO	N/A
2018-07-03		Placard and Markings	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	20/06/2018	31/5/1920	SI	NO	N/A
2017-14-04		Engine Oil	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	7/7/2017	7,415.39	SI	NO	N/A
2013-02-13		Stabilizer Control System	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	10/6/2016	7,342.56	SI	NO	N/A
2010-15-10		Control wheel shafts	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	10/6/2016	7,342.56	SI	NO	N/A
2005-01-19		Mode S transponders	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2001-23-17		GNS 430 units	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
98-21-21 R1		Electric Inflatable Door Seals	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
97-01-01 R1		Main Gear Sidebrace Stud	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	8,457.49	SI	NO	N/A
96-10-03		Flap Handle Attach Bolt	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	8,457.49	SI	NO	N/A
94-14-14		Nose Landing Gear Modification	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	8,457.49	SI	NO	N/A
87-08-08 R3		Lower spar cap	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
86-17-01		Ammeter Replacement	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	8,457.49	SI	NO	N/A
80-19-01		Carbon Monoxide In Cabin	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	8,457.49	SI	NO	N/A
79-26-05		Oil and Fuel System Hoses	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
78-25-03		Hose Assemblies	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
77-23-03		Rod End Bearings	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	8,457.49	SI	NO	N/A
76-15-08		Nose Gear Trunnion	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	8,457.49	SI	NO	N/A
75-24-02		Loose Seats	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
75-08-03		Fuel Drain Valves	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	8,457.49	SI	NO	N/A
72-17-05		Electric Trim Switch	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	8,457.49	SI	NO	N/A
72-14-07		Bolts in Stabilator Hinge Fittings	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	8,457.49	SI	NO	N/A
70-09-02		Propeller Spinner	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
71-21-08		Binding of Fuel Selector Handle	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
70-26-04		Stabilizer Balance Weight Tube	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	18/12/2023	7,959.77	NO	SI	8159,77

<u>69-15-01</u>		Control Wheel Retaining Pin	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	8,457.49	SI	NO	N/A
<u>69-12-01</u>		Air Induction Hose	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	18/12/2023	7,959.77	SI	NO	N/A
<u>68-12-04</u>		Gear Retraction Fittings	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>67-26-02</u>		Fuel Selector Valve	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>67-20-04</u>		Main Landing Gear Torque Link	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

JOSE ESTRADA
REP. TECNICO OMA



CONTROL DE AD'S Y BOLETINES DE SERVICIO DE MOTOR

MATRICULA: YS-127-P

MOTOR: LYCOMING

MODELO: IO-360-B1E

N° SERIE: L-25768-36 A

TC: 1E10

N° AD'S	N° S.B	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	FECHA DE APLICACIÓN	APLICACIÓN TAC	UNA VEZ	RECURRENT E	PROXIMA APLICACIÓN
2024-21-02		Engine (Reciprocating)	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	3/7/2025	8,125.48	SI	SI	N/A
2022-16-03		Engine (RECIPROCATING)	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020-25-12		Reciprocating Engine Power Section	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2015-19-07		Fuel injector fuel lines	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	18/12/2024	7959,77	NO	O/C	O/C
2012-19-01		Crankshafts	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	20/12/2018	7,462.21	SI	NO	N/A
2012-03-06		Fuel servo diaphragm	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2009-26-12		Cylinder assemblies	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	20/12/2018	7,462.21	SI	NO	N/A
2009-02-03		Fuel injection servos	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	20/12/2018	7,462.21	SI	NO	N/A
2007-04-19R1		SAP cylinder assemblies	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	10/6/2016	7,342.56	SI	NO	N/A
2006-10-21		ECi connecting rods	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	10/6/2016	7,342.56	SI	NO	N/A
2006-12-07		ECi cylinder assemblies	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2004-10-14		Crankshaft gear	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	10/6/2016	7,342.56	SI	NO	N/A
2003-14-03		Rotary fuel pumps	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	10/6/2016	7,342.56	SI	NO	N/A
98-17-11		Crankshafts	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	6,483.45	SI	NO	N/A
98-02-08		Crankshaft	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	6,483.45	SI	NO	N/A
97-15-11		Cylinder kits	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	6,483.45	SI	NO	N/A
96-23-03		High pressure fuel pumps	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
96-09-10		Oil pump	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
95-07-01		Connecting Rod Bolt	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	6,483.45	SI	NO	N/A
73-23-01		Piston Pin Assembly	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
87-10-06 R1		Rocker Arm Assembly	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
78-23-10		Center Body Bellows Seal Assembly	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
90-04-06 R1		Propeller Governor External Oil Line	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	1/4/2002	6,483.45	SI	NO	N/A
75-08-09		Oil Pump Drive Shaft	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
79-04-05		Regulator Diaphragm Stem Assembly	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
92-12-05		Piston Pins	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<u>66-20-04</u>		Oil Filter Adapter Gasket	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>75-09-15</u>		Fuel Starvation To The Engine	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>66-06-03</u>		Connecting Rod Assemblies	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>73-10-02</u>		Bendix Fuel Injectors	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>67-01-04</u>		Oil Filters	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

JOSE ESTRADA
REP. TECNICO OMA



CONTROL DE AD'S Y BOLETINES DE SERVICIO DE HELICE

MATRICULA:

YS-127-P

HELICE: McCAULEY

MODELO: C3D36C415/82NGA-8

N° SERIE: 911792

TC: P58GL

N° AD'S	N° S.B	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	FECHA DE APLICACI ÓN	APLICACI ÓN TAC	UNA VEZ	RECURRENTE	PROXIMA APLICACIÓN
<u>2006-24-07</u>		Propeller blades	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>2005-14-11</u>		Failed propeller blade	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>2003-13-17</u>		Propeller blade	SE INSPECCIONO SEGÚN AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

JOSE ESTRADA
REP. Tecnico OMA

