

**ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO**

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014**Matricula: YS-127-P****TAC: 8,225.06****M/N: PA-28R-180****Ilopango, 30-ENE-2026****Marca: PIPER****T.T: 9,942.00****S/N: 28R-31035****Modelo: CHEROKEE ARROW****TSO: N/A****TC: 2A13**

Se efectuó inspección de 50 hrs a la aeronave de acuerdo con el manual de servicio del fabricante seccion 3 pag 1G3 a 1G11 y Rac 43 apendice D, con orden de trabajo CAAA/2026-0005. Certifico que esta aeronave esta en condiciones seguras de vuelo.

Jose Estrada**Mecánico TMA #090****Carlos Arévalo****Lic. De Aprendiz #5798****ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO**

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014**Matricula: YS-127-P****TAC: 8,225.06****M/N: IO-360-B1E****Ilopango, 30-ENE-2026****Marca: LYCOMING****TT: 9,942.00****S/N: L-25768-36A****Modelo: IO-360****TSO: 785.00****T.C: 1E10**

Se efectuo inspeccion de 50 hrs al motor de acuerdo al manual de servicio del fabricante seccion 3 pag 1G3 a 1G11 y Rac 43 apendice D. Con orden de trabajo CAAA/2026-0005. Certifico que este motor esta en condiciones seguras de vuelo.

Jose Estrada**Mecánico TMA #090****Carlos Arévalo****Lic. De Aprendiz #5798****ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO**

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014**Matricula: YS-127-P****TAC: 8,225.06****M/N: C3D36C415/82NGA-8****Ilopango, 30 ENE-2026****Marca: MCCAULEY****TT: 9,942.00****S/N: 911792****Modelo: N/A****TSO: 337.87****TC: P58GL**

Se efectuo inspeccion de 50 hrs a la helice de acuerdo al manual de servicio de el fabricante, seccion 3 pag 1G3 a 1G11 y Rac 43 apendice D. Con orden de trabajo CAAA/2025-0005. Certifico que esta helice esta en condiciones seguras de vuelo.

Jose Estrada**Mecánico TMA #090****Carlos Arévalo****Lic. De Aprendiz #5798****YS-127-P****Próxima Inspección de 100 horas****Tac: 8,275.06****YS-127-P****Próxima Inspección de 25 horas****Tac: 8,250.06**



ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV
CO-OMA-CAAA-014

Matricula: YS-127-P **Tac:** 8,271.00 **M/N:** PA-28R-180 **Ilopango 08 julio 2026**
Marca: PIPER **T.T:** 9987.94 **S/N:** 28R-31035
Modelo: CHEROKEE ARROW **T.SO:** N/A **T.C:** 2A13

En esta fecha se efectuó inspección anual al avión para obtener la renovación del certificado de aeronavegabilidad, se efectuó inspección de las Directivas de Aeronavegabilidad: 2010-15-10, 2018-07-03, 15-76-08, 15-69-01, 13-02-13, 2020-26-16, 96-10-03, 97-01-01, 87-08-08, 70-26-04, 72-14-07, 75-08-03, 68-12-04 y de acuerdo con el manual de mantenimiento P/N: 753-586 Sección III, paginas 1F9 a 1F17 Y 1G3 a 1G11 Y RAC 43 Apéndice D. La inspección se realizó bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0050. Certifico que este avión queda en condiciones seguras de vuelo.

Jose Estrada
TMA 90

Carlos Arévalo
Lic. De Aprendiz 5798



ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV
CO-OMA-CAAA-014

Matricula: YS-127-P **Tac:** 8,271.00 **M/N:** IO-360-B1E **Ilopango 08 julio 2026**
Marca: LYCOMING **T.T:** 9987.94 **S/N:** L-25768-36A
Modelo: IO-360-B1E **T.SO:** 830.94 **T.C:** 1E10

En esta fecha se efectuó inspección anual al motor para obtener la renovación del certificado de Aeronavegabilidad, se dio cumplimiento con las Directivas de Aeronavegabilidad, se inspecciono la AD 2015-19-07 y SB 342H Y se tomaron las compresiones de motor cyl 1 75/80, cyl 2 78/80, cyl 3 74/80 y cyl 4 78/80, de acuerdo con el manual de mantenimiento P/N: 753-586 Sección III, pag.1F9 a 1F17 Y 1G3 a 1G11 Y RAC 43 Apéndice D. La inspección se realizó bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0050. Certifico que este motor queda en condiciones seguras de vuelo.

Jose Estrada
TMA 90

Carlos Arévalo
Lic. De Aprendiz 5798



ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV
CO-OMA-CAAA-014

Matricula: YS-127-P **Tac:** 8,271.00 **M/N:** C3D36C415-C/82NGA-8 **Ilopango 08 julio 2026**
Marca: McCAULEY **T.T:** 2846.19 **S/N:** 911792
Modelo: C3D36C415-C **T.SO:** 360.93 **T.C:** P58GL

En esta fecha se efectuó inspección anual a la hélice para obtener la renovación del certificado de aeronavegabilidad, se inspecciono hélice y spinner y se dio cumplimiento a las inspecciones de las Directivas de aeronavegabilidad de acuerdo con el manual de mantenimiento P/N: 753-586 Sección III, pag.1F9 a 1F17 Y 1G3 a 1G11 Y RAC 43 Apéndice D. La inspección se realizó bajo la orden de trabajo CAAA/2026-050. Certifico que esta hélice queda en condiciones seguras de vuelo.

Jose Estrada
TMA 90

Carlos Arévalo
Lic. De Aprendiz 5798