

**ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO**

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014**Matricula: YS-127-P****TAC: 8,176.95****M/N: PA-28R-180****Ilopango, 23 Sept 2025****Marca: PIPER****T.T: 9,893.89****S/N: 28R-31035****Modelo: CHEROKEE ARROW****TSO: N/A****TC: 2A13**

Se efectuó inspección de 100 horas al avión, se inspeccionó y lubrico trenes principales, cambio de empaques de amortiguadores y se dio servicio, inspección y lubricación de cables de control y pruebas operacionales de cabina acuerdo con el manual de mantenimiento P/N: 753 586 sección III Pag 1G3 a Pag 1G11 y RAC 43 Apéndice D. En Esta inspección se aplicaron los siguientes AD'S y SB AD 97-01-01R, AD75-24-02, SB 1251 y SB 1156 Este trabajo está registrado bajo la orden de trabajo CAAA/2025-063. Certifico que esta aeronave está en condiciones seguras para seguir operando

Jose Estrada**Mecánico TMA #090****ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO**

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014**Matricula: YS-127-P****TAC: 8,176.95****M/N: IO-360-B1E****Ilopango, 23 Sept 2025****Marca: LYCOMING****TT: 9,893.89****S/N: L-25768-36A****Modelo: IO-360-B1E****TSO: 736.89****T.C: 1E10**

Se efectuó inspección de 100 horas al motor se inspeccionó y limpiaron bujías y se chequearon calibración de válvulas, se chequeo compresiones CYL # 1 70/80, CLY#2 74/80, CLY #3 72/80 y CLY #4 72/80 se reemplazaron filtros, mangueras de aceite y de combustible y se dio servicio de aceite de acuerdo con el manual de mantenimiento P/N: 753 586 sección III Pag 1G3 a Pag 1G11 y RAC 43 Apéndice D. Este trabajo está registrado bajo la orden de trabajo CAAA/2025-059. Certifico que esta aeronave está en condiciones seguras para seguir operando.

Jose Estrada**Mecánico TMA #090****ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO**

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014**Ilopango, 23 Sept 2025****Matricula: YS-127-P****TAC: 8,176.95****M/N: C3D36C415/82ANGA8****Marca: MCCAULEY****TT: 9,893.89****S/N: 911792****Modelo: N/A****TSO: 289.76****TC: P58GL**

Se efectuó inspección de 100 horas a la hélice de acuerdo con el manual de mantenimiento P/N: 753 586, sección III Pag 1G3 a Pag 1G11 y RAC 43 Apéndice D. Con orden de trabajo CAAA/2025-059. Certifico que esta hélice está en condiciones seguras de vuelo.

Jose Estrada**Mecánico TMA #090****YS-127-P****Próxima Inspección de 50 horas****Tac: 8,226.95****YS-127-P****Próxima Inspección de 25 horas****Tac: 8201.95**