

Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG

Abnahmeprotokoll

Objektdaten

Allgemeine Angaben

Straße: Krefelder Str. 103
Postleitzahl: 50670
Ort: Köln
Zimmer: 2
Wohnungsnummer: 468975
Wohnfläche (ca. m²): 56,77
Geschoss/Lage: 103/002/1.OG
Anzahl Rauchmelder:

Weitere Angaben

Zustand allgemein:
Warmwasserversorgungsart:



Capera Immobilien Service GmbH Niederlassung Essen

Engelbertstraße 52
45139 Essen

Ansprechpartner: Amira Ali

Telefon: +49 201 201215 100
Fax: +49 6102 81544-19101
E-Mail: info@capera-immobilien.de

Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG

Mieterdaten

Vertrag

Vertragsnummer: 33830103.100205
Haushaltsmitglieder:
Vertragsbeginn: 01.11.2021
Vertragsende: 30.11.2025
Kündigungsgrund:

Alle Mieter

Mieter 1

Anrede:
Name: Dashtaki, Mohammad Jamal
Geburtsdag:
Telefonnummer:
Telefonnummer (Mobil):
Telefonnummer (Arbeit):
E-Mail: Mjd.prg@gmail.com
E-Mail (Arbeit):

Verzugsanschrift
Straße: Am Sonnenhang 2
Postleitzahl: 51381
Ort: Leverkusen

Miete & Kauti

Kaltmiete:
Nebenkosten:
Stellplatzgebühr:
Kauti:
Anzahl Raten:
Kautionsart:
Mietrückstände:
Sonstige Anmerkungen:

Bankdaten

Kontoinhaber	IBAN	BIC	Kommentar
--------------	------	-----	-----------

Zählerstände

Strom	Zählernummer	Zählerstand	Lage	Status
Strom	12735025	25491 kWh	Keller	Aktiv

Gas	Zählernummer	Zählerstand	Lage	Status
Gas	-	-	-	Aktiv

Wärme	Zählernummer	Zählerstand neu / alt	Lage	Status
Heizkostenverteiler	11490609638031	728 / 1180	Küche	Aktiv
Heizkostenverteiler	11490609637812	305 / 287	Schlafzimmer	Aktiv
Heizkostenverteiler	11490609637799	139 / 613	Kinderzimmer	Aktiv
Heizkostenverteiler	11490609638055	111 / 88	Badezimmer	Aktiv

Wasser	Zählernummer	Zählerstand	Lage	Status
Kaltwasser	Siehe Bild	-	-	Aktiv
Warmwasser	Siehe Bild	-	-	Aktiv

Wärmemessdienst

Liegenschaftsnummer:
Wärmemessdienst E-Mail:
☐ Heizkostenverteiler mit Fernablesung

Fotos

Fotos

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG

Küche

Foto 1



Mängel: Keine Mängel
Sonstiges:

Bodenbelag

Art: Bodenfliesen
Zustand: In Ordnung

Decke

Art: Raufaser
Zustand: In Ordnung

Wände

Art: Raufaser
Zustand: In Ordnung

Fenster

Art: Kunststoff
Zustand: In Ordnung

Heizkörper

Art: Stahlheizkörper
Zustand: In Ordnung

Steckdosen

Zustand: In Ordnung

Lichtschalter

Zustand: In Ordnung

Bodenbelag Foto 1



Decke Foto 1



Wände Foto 1



Fenster Foto 1



Fenster Foto 2



Heizkörper Foto 1



Schlafzimmer

Foto 1



Mängel: Keine Mängel
Sonstiges:

Bodenbelag

Art: Teppich
Zustand: Altersbedingte Abnutzung
Beschreibung: Flecken
Mängel: Mängel vorhanden

Wände

Art: Raufaser
Zustand: In Ordnung

Türen/Türzargen

Art: Innentür
Zustand: In Ordnung

Steckdosen

Zustand: In Ordnung

Decke

Art: Raufaser
Zustand: In Ordnung

Fenster

Art: Kunststoff
Zustand: In Ordnung
Beschreibung: Abdeckung fehlt und schmutzig
Mängel: Mängel vorhanden

Heizkörper

Art: Stahlheizkörper
Zustand: In Ordnung

Lichtschalter

Zustand: In Ordnung

Bodenbelag Foto 1



Bodenbelag Foto 2



Decke Foto 1



Wände Foto 1



Fenster Foto 1



Fenster Foto 2



Türen/Türzargen Foto 1



Heizkörper Foto 1



Wohnzimmer

Foto 1



Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG

Mängel: Keine Mängel
Sonstiges:

Bodenbelag

Art: Teppich
Zustand: In Ordnung

Decke

Art: Raufaser
Zustand: In Ordnung

Wände

Art: Raufaser
Zustand: In Ordnung

Fenster

Art: Kunststoff
Zustand: In Ordnung

Türen/Türzargen

Art: Innentür
Zustand: In Ordnung

Steckdosen

Zustand: In Ordnung

Lichtschalter

Zustand: In Ordnung

Bodenbelag Foto 1



Decke Foto 1



Wände Foto 1



Fenster Foto 1



Türen/Türzargen Foto 1



Badezimmer

Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG

Foto 1



Mängel: Keine Mängel
Sonstiges:

Bodenbelag

Art: Bodenfliesen
Zustand: In Ordnung

Decke

Art: Raufaser
Zustand: In Ordnung

Wände

Art: Raufaser
Zustand: In Ordnung
Beschreibung: Tapete löst sich etwas
Mängel: Mängel vorhanden

Fenster

Art: Kunststoff
Zustand: In Ordnung

Türen/Türzargen

Art: Innentür
Zustand: In Ordnung

Heizkörper

Art: Stahlheizkörper
Zustand: In Ordnung

Steckdosen

Zustand: In Ordnung

Lichtschalter

Zustand: In Ordnung

Badewanne inklusive Armatur

Zustand: In Ordnung

Waschbecken inklusive Armatur

Zustand: In Ordnung

WC

Zustand: In Ordnung, Altersbedingte Abnutzung
Beschreibung: Vergilbt
Mängel: Mängel vorhanden

Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG

Bodenbelag Foto 1



Decke Foto 1



Wände Foto 1



Fenster Foto 1



Türen/Türzargen Foto 1



Heizkörper Foto 1



Badewanne inklusive Armatur Foto 1



Badewanne inklusive Armatur Foto 2



Waschbecken inklusive Armatur Foto 1



WC Foto 1



Flur

Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Einheit: 103/002/1.OG

Foto 1



Mängel: Keine Mängel
Sonstiges:

Bodenbelag

Art: Teppich
Zustand: In Ordnung

Wände

Art: Raufaser
Zustand: In Ordnung

Steckdosen

Zustand: In Ordnung

Klingel

Zustand: In Ordnung

Decke

Art: Putz
Zustand: In Ordnung

Wohnungstür

Art: Wohnungseingangstür
Zustand: In Ordnung

Lichtschalter

Zustand: In Ordnung

Bodenbelag Foto 1



Decke Foto 1



Wände Foto 1



Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG

Wohnungstür Foto 1



Klingel Foto 1



Kinderzimmer

Foto 1



Mängel:
Sonstiges:

Bodenbelag

Art: Teppich
Zustand: Gebrauchsspuren
Mängel: Mängel vorhanden

Decke

Art: Raufaser
Zustand: In Ordnung

Wände

Art: Raufaser
Zustand: In Ordnung

Fenster

Art: Kunststoff
Zustand: In Ordnung

Türen/Türzargen

Art: Innentür
Zustand: In Ordnung

Heizkörper

Art: Stahlheizkörper
Zustand: In Ordnung

Steckdosen

Zustand: In Ordnung

Lichtschalter

Zustand: In Ordnung

Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG


Bodenbelag Foto 1



Decke Foto 1



Wände Foto 1



Fenster Foto 1



Türen/Türzargen Foto 1



Heizkörper Foto 1



Schlüsselprotokoll

Schlüsselübergabedatum

Abgenommen am: 14.10.2025

☐ Haustürschlüssel inklusive Wohnungsschlüssel

Übergebene Schlüssel

Beschreibung	Schließanlagen Nummer	Anzahl bei Einzug	Anzahl bei Auszug	Kommentar
Haustürschlüssel	Silca	2	2	
Wohnungsschlüssel	To114rx	2	2	
Briefkastenschlüssel	Ju	2	2	
Keller	Div	4	4	
Elektor. Waschmaschine	Qrs	1	1	

Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG

Weitere Angaben

Techniker

Kein Eintrag vorhanden

Bauzylinder

☐ Bauzylinder wurde eingebaut

Einbauten

- ☐ Der/die Mieter hat/haben keine Einbauten in den Mieträumen vorgenommen.
- ☐ Der/die Mieter hat/haben Einbauten in den Mieträumen vorgenommen. Diese müssen nicht entfernt werden. Eine Entschädigung hierfür wird durch den Vermieter nicht bezahlt.
- ☐ Der/die Mieter hat/haben Einbauten in den Mieträumen vorgenommen. Diese müssen in folgendem Umfang wieder entfernt und der frühere Zustand wieder hergestellt werden:

Einbauten:

Räumung

- ☐ Die Mietsache ist vollständig geräumt.
- ☐ Die Mietsache ist nicht vollständig geräumt. Der/die Mieter hat/haben die nachfolgenden Gegenstände noch zu entfernen:
Gegenstände (Mietsache):
- ☐ Der Keller ist vollständig geräumt.
- ☐ Der Keller ist nicht vollständig geräumt. Der/die Mieter hat/haben die nachfolgenden Gegenstände noch zu entfernen:
Gegenstände (Keller):

Mangelbeseitigung

- ☐ Der/die Mieter verpflichtet(en) sich zur fachgerechten Beseitigung der vorstehenden Beanstandung/Beschädigungen bis zum nachfolgend genannten Termin. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach ergebnislosem Fristablauf Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt wird.

Mangelbeseitigung bis:

Der Mieter verpflichtet sich:

In Höhe von:

innerhalb der nächsten vier Wochen unter Angabe der Mietvertragsnummer an die Hausverwaltung zu überweisen.

- ☐ Der/die Mieter verweigert(en) ausdrücklich und endgültig die Beseitigung der vorstehenden Beanstandungen/Beschädigungen.

Sonstige Angaben

Sonstige Angaben:

Teilnehmer

Teilnehmer

Abnahme vom 15. Oktober 2025

Capera Immobilien Service GmbH Niederlassung Essen

Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG

Teilnehmer 1

Name: Dashtaki, Mohammad Jamal

Bemerkung:

Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG

Protokollempfänger

Protokollempfänger

Protokollempfänger 1

Name: Ali
E-Mail: amira.ali@capera-immobilien.de

Ist Protokollempfänger von

- ☒ Abnahme
- ☒ Zählerübersicht

Protokollempfänger 2

Name: Dashtaki, Mohammad Jamal
E-Mail: Mjd.prg@gmail.com

Ist Protokollempfänger von

- ☒ Abnahme
- ☒ Zählerübersicht

Mieter: Dashtaki, Mohammad Jamal

Mietvertragsnummer: 33830103.100205

Anschrift: 50670 Köln, Krefelder Str. 103

Einheit: 103/002/1.OG

Datenschutzerklärung

Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten durch die Enloc Port GmbH erfolgt gemäß den Weisungen der verantwortlichen Stelle (Auftraggeber) auf Grundlage eines schriftlichen Vertrags.



Unterschrift Bearbeiter
Amira Ali
Mittwoch, 15. Oktober 2025



Unterschrift Mieter
Dashtaki, Mohammad Jamal
Mittwoch, 15. Oktober 2025