


Дата формирования акта	28.10.2021	Клиент	Аупеисова Айгуль Тишпековна
VIN	NMTBB0JEX0R179897	Телефон	87713007777
Гос.номер	632FCA09	Менеджер отдела продаж НА:	Алтынбек Каржаубаев
Новый автомобиль (тип сделки)	Lexus RX 300	Телефон менеджера	87777777788

Визуальный осмотр кузова и салона автомобиля

Марка/Модель:	Toyota Allion
ДВС/КПП:	Вариатор
Год выпуска:	2020
Пробег:	10 000 км
Привод:	Передний
Цвет:	Бежевый
Комплектация:	Active

Информация о авариях, ДТП, дефектах, серьезных повреждениях в результате физического воздействия известные владельцу автомобиля:

Комментарий: Авто в хорошем состоянии Резина зима лето
Сигнализация с автозаводом Есть крашенные детали Трейд ин Жанат/Витя



Внешний осмотр

Передняя часть				Передняя левая сторона			
Бампер	✓			Бампер	✓		
Фара левая	✗	Скол, Царапина, Красилась	Необходима замена	Фара левая	✗	Скол, Царапина, Красилась	Необходима замена
Фара правая	✓			Фара правая	✓		
Решетка радиатора	✓			Решетка радиатора	✓		
Капот	✓			Капот	✓		
Лобовое стекло	✓			Лобовое стекло	✓		
Крыша	✓			Крыша	✓		
Крышка багажника/Задняя дверь	✓			Крышка багажника/Задняя дверь	✓		
Передняя правая сторона				Передняя правая сторона			
Бампер	✓			Бампер	✓		
Фара левая	✗	Скол, Царапина, Красилась	Тут будет длинный комментарий о чем -то	Фара левая	✗	Скол, Царапина, Красилась	Необходима замена
Фара правая	✓			Фара правая	✓		
Решетка радиатора	✓			Решетка радиатора	✓		
Капот	✓			Капот	✓		

Задняя левая сторона				Передняя правая сторона			
Бампер	✓			Бампер	✓		
Фара левая	✗	Скол, Царапина, Красилась	Необходима замена	Фара левая	✗	Скол, Царапина, Красилась	Необходима замена
Фара правая	✓			Фара правая	✓		
Решетка радиатора	✓			Решетка радиатора	✓		
Дверь и центральная стойка	✗	Скол	Необходима замена	Капот	✓		

Оснащение

Безопасность	✓	Подушки безопасности	✓	Датчик давления в шинах	✓	Система стабилизации (ESP)
	✓	Вспомогательные системы	✓	Антиблокировочная система (ABS)		
	✓	Isofix				
Обзор	✓	Противотуманные фары	✓	Зоны стеклоочистителей	✓	Форсунок стеклоомывателей
	✓	Фары	✓	Лобового стекла		
	✓	Электрообогрев	✓	Боковых зеркал		
Салон	✓	Противотуманные фары	✓	Зоны стеклоочистителей	✓	Форсунок стеклоомывателей
	✓	Фары	✓	Лобового стекла		
	✓	Электрообогрев	✓	Боковых зеркал		
Мультимедиа	✓	Противотуманные фары	✓	Зоны стеклоочистителей	✓	Форсунок стеклоомывателей
	✓	Фары	✓	Лобового стекла		
	✓	Электрообогрев	✓	Боковых зеркал		
Элементы экстерьера	✓	Противотуманные фары	✓	Зоны стеклоочистителей	✓	Форсунок стеклоомывателей
	✓	Фары	✓	Лобового стекла		
	✓	Электрообогрев	✓	Боковых зеркал		
Комфорт	✓	Противотуманные фары	✓	Зоны стеклоочистителей	✓	Форсунок стеклоомывателей
	✓	Фары	✓	Лобового стекла		
	✓	Электрообогрев	✓	Боковых зеркал		

Внутренний осмотр

Передняя часть				Задняя часть			
Бампер	✓			Обивка сидения	✓		
Фара левая	✗	Скол, Царапина, Красилась	Необходима замена	Обивка двери левая	✗	Скол, Царапина, Красилась	Необходима замена
Фара правая	✓			Обивка двери правая	✓		
Решетка радиатора	✓			Коврики для пола/Настил пола	✓		
Капот	✓						
Лобовое стекло	✓						
Крыша	✓						
Крышка багажника/Задняя дверь	✓						
				Багажник			
				Обивка багажника	✓		
				Коврики для пола/Настил пола	✓		Нужна замена
				Отсек запасного колеса	✓		

Техническое состояние автомобиля

Ремонтные работы

Проверка при тест-драйве		
Запуск двигателя	✗	Деформация
Работа двигателя	✗	Грязь
Работа КПП	✓	
Рулевое управление	✓	
Тормозная система	✓	

Ремонтные работы		
Ремонт кузова		200 000
Покраска		300 000
Итого:		500 000

Оценочная стоимость

Ожидания клиента по цене	Ожидания клиента по цене		Среднерыночная стоимость	Предложение по цене зачета
Цена	Минимальная	Максимальная	Цена	Цена
12 000 000 ₸	10 000 000 ₸	12 000 000 ₸	11 000 000 ₸	11 530 000 ₸

С результатами оценки ознакомлены:

Эксперт-приемщик: _____

Руководитель: _____

Клиент: _____

* Результат осмотра действителен в течение 3 (трех) дней с момента осмотра, при условии пробега не более 300 км и сохранения существующей комплектации и технического состояния.

** Результат осмотра может быть изменен при изменении типа сделки, изменения комплектации или технического состояния автомобиля.

*** Перед сдачей вашего автомобиля и оформлением договоров, пожалуйста убедитесь в отсутствии каких-либо штрафов и обременений на вашем автомобиле.

****Результат осмотра не является оценкой, которая регулируется Законом РК «Об оценочной деятельности», и не может быть использован иначе, как во взаимоотношениях между Клиентом и Автосалоном

Достигнутые договоренности:

Комментарий: Авто в хорошем состоянии Резина зима лето Сигнализация с автозаводом Есть крашенные детали Трейд ин Жанат/Витя

Пожалуйста, по любым вопросам, обращайтесь к вашему Эксперту-приемщику:

Специалист оценщик
Дияс Диасович

Телефон
8 777 777 77 77