

# GREASE MAINTENANCE

### Données de base du type d'éolienne

Numéro de série	921	Type d'éolienne	E-92
Numéro du projet	S-079	Type de système de commande	CS8
Site	Diz		

### Détails de la commande

Type de commande	GREASE MAINTENANCE
Numéro de commande	94002
Date de fin de l'exécution de la commande	29 janv. 24
Date de fin du rapport	29 janv. 24
Numéro du lot de contrôle	940003628226
Numéro de documentation	TD-esc-08-xxx-xxx-13-011 Rev003
Personne désignée chargée d'une installation électrique	
Personne désignée chargée des travaux	
Équipe chargée de l'exécution	T103
Société chargée de l'exécution	ENERCON SERVICE FRANCE EST

### Rapport de contrôle

#### Récapitulatif des résultats du contrôle

Pas de défaut	12	Avec défaut	2	Total	14
---------------	----	-------------	---	-------	----

#### Détails

N°	Point de contrôle	Résultat
<b>Pied du mât</b>		
1	Inspecter visuellement le pied du mât	1 Effectué - pas de défaut
2	Contrôler les disjoncteurs différentiels du pied du mât	1 Effectué - pas de défaut
<b>Mât</b>		
3	Inspecter visuellement le mât	1 Effectué - pas de défaut
<b>Salle des machines</b>		

N°	Point de contrôle	Résultat
4	Contrôler la trousse de secours de la salle des machines	2 Effectué - défaut constaté
5	Contrôler l'extincteur de la salle des machines	1 Effectué - pas de défaut
6	Contrôler le disjoncteur différentiel de la salle des machines	1 Effectué - pas de défaut
7	Contrôler le palier d'orientation	1 Effectué - pas de défaut
8	Inspecter visuellement la salle des machines	2 Effectué - défaut constaté
<b>Tête du rotor</b>		
9	Contrôler les joints d'étanchéité de la tête du rotor	1 Effectué - pas de défaut
10	Contrôler le système de graissage centralisé de la tête du rotor	1 Effectué - pas de défaut
11	Contrôler le palier de bride de pale du rotor A	1 Effectué - pas de défaut
12	Inspection visuelle, contrôler la tête du rotor	1 Effectué - pas de défaut
<b>Nacelle extérieure</b>		
13	Contrôler les pales du rotor à l'extérieur	1 Effectué - pas de défaut
<b>Travaux finaux</b>		
14	Écouter l'éolienne	1 Effectué - pas de défaut

### Liste des messages

N°	Localisation du défaut	Type de défaut	Message
4	Nacelle, salle des machines - trousse de secours	Contrôle/sécurité - Date vérification manquante/dépassée	920080662243
8	Nacelle, salle des machines - Dispositif d'évacuation/de sauvetage	Contrôle/sécurité - Durée de vie utile admissible dépassée	920080663707

### Signature

29.01.2024 , 64647