

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	FECHA: 30/09/2022
		CÓDIGO: HSE-FO-016
		VERSIÓN: 00

1. DATOS BÁSICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	
Empresa	OPAINN ESP SAS
Ciudad	Montelibano
Lugar de trabajo	Barrio el centro
Área / proceso	Mantenimiento
Ubicación donde se realiza el trabajo	Frente a la Alcaldía
Vigencia del permiso	2026-09-05
Fecha de realización del trabajo	2026-09-05
Hora de inicio	11:00 a. m.
Hora de finalización	11:07 a. m.
Certificado para trabajo en alturas	Vigente y verificado
Verificación de la seguridad social	Vigente y verificado
Nombre del ejecutor: Carlos Alberto Mendoza Ríos	Cédula: 1018452963

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR	
Tipos de trabajos en alturas a realizar	Mantenimiento preventivo o correctivo de luminarias
Herramientas a utilizar	Destornilladores, Llaves (3/8, 3/4 u otras), Alicates, Corta frío, Llave L, Navaja
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad	Entre 1,5 y 3 m

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROLES	
Peligros identificados	Caída de altura, Exposición a alta temperatura, Quemaduras
Controles ejecutados	Diligenciamiento de permiso de trabajo en altura, Diligenciamiento de ATS, Certificación vigente de trabajo en alturas, Señalización vial, Distancia de seguridad

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	
Sistemas de acceso a utilizar	Escalera
¿Se involucran otras tareas de alto riesgo?	SI
Otras tareas de alto riesgo involucradas	Energías peligrosas
Indica cuál es la otra tarea de alto riesgo	—
Procedimiento de la actividad a desarrollar	Mantenimiento preventivo o correctivo de luminarias

Elementos de protección personal y sistemas de protección contra caídas

Casco dieléctrico	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Arnés dieléctrico	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Eslinga con absorbedor	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Línea de posicionamiento	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Calzado dieléctrico	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Línea de vida vertical	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Sistemas de anclaje	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Guantes	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Línea de vida horizontal	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Gafas	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Protección auditiva	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
¿Se requieren otros elementos de protección personal o sistemas de protección contra caídas?	☐ SI ☒ NO ☐ N/A
Indica cuáles otros elementos se requieren	—

5. LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD		
No.	Verificación	Resultado
1	Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
2	Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
3	El personal cumple los requisitos de aptitud para realizar la tarea.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
4	Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
5	El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
6	Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
7	El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
8	Está presente una persona para activar el plan de emergencia en caso de ser necesario.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
9	El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
10	El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
11	Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
12	El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
13	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
14	Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
15	Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
16	Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
17	Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
18	Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm del andamio.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
19	Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
20	Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
21	Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
22	Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
23	Los conectores o mosquetones son de doble seguro.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
24	Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
25	Las cuerdas se encuentran libres de nudos.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
26	Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
27	Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
28	Las escaleras cumplen con las especificaciones técnicas.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A

6. RESPONSABLES Y AUTORIZACIONES	
Nombre y cédula de la persona que autoriza el trabajo	Coordinador SST asignado
Nombre y cédula de la persona responsable de activar el plan de emergencia	Brigadista asignado
Nombre y cédula de la persona que autoriza (Coordinador de trabajo en altura)	Coordinador de alturas asignado
Decisión de coordinación	APPROVED
Responsable que decide	coordinadora@ejemplo.com
Fecha de decisión	5/09/26, 11:03 a. m.
Observación / motivo	—

CUADRILLA Y FIRMAS			
Integrante	Documento	Cargo	Firma
Carlos Alberto Mendoza Ríos (responsable)	1018452963	Oficial eléctrico	
Diana Marcela Gómez Restrepo	1032741852	Ayudante	

AUTORIZACIÓN	
Responsable: coordinadora@ejemplo.com	APPROVED Decidido el 5/09/26, 11:03 a. m.