

Tema

Caída a diferente nivel

Información general

Fecha		Semana	47
Hora		Empresa	
Nombre y firma de quien la imparte			

Contenido de la plática
Accidente (Mayor)
Información adicional
Lugar:

Ternium Brasil, Coquería, banda BC08-04

Fecha del evento:

02 Octubre 2018

Tipo de Evento: Trabajo en altura

Riesgo: Alto (12)

Severidad: Extremadamente Grave (4)

El accidente

El trabajador de la compañía Sartori, después de retirar la rejilla del pasillo de la banda transportadora (BC 08-04) se desplazó para tomar el soplete y al regresar no se percató de la apertura en el piso, cayendo 12 metros de altura aproximadamente al no estar sujeto al punto de anclaje.

DIAGNÓSTICO
Fractura expuesta de 1/3 inferior de pierna derecha.
PRONÓSTICO (DÍAS):
90 días

FRENTE

DORSO


Cómo prevenir accidentes similares a este

- Regla 3: Utiliza el arnés, línea de vida y acordonamiento al trabajar en altura.
- Regla 10: Cumple siempre con los procedimientos, nunca tomes atajos, respeta la señalización y utiliza el EPP establecido.

Evidencia de participación			
Código	Nombre	Puesto	Firma

Capacitación
Vo.Bo.