

## REPORTE DE TRABAJO

**Folio: 1016** 

Nombre del Tecnico: Tecnico a Prueba

Fecha Llegada: 16/05/2020 09:28 Fecha Retiro: 18/05/2020 10:31

## **IDENTIFICACION CLIENTE**

Empresa: UNIMARC Local: SANTA MARIA

Dirección: AV. SANTA MARIA 2465 Ciudad: ARICA

Tipo de Orden: SERVICIO

## IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido: asdasdasd Modelo: asdasdasdas N° Serie: asdasdasdas

Problema: **FALLA ELECTRICA**Trabajo Realizado: **dasdasdas** 

## PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BAJA TEMPERATURA

Temperatura: SI CUMPLE Refrigerante: R.404
Presion Baja: 22 Presion Alta: 45

Refrigerante: **MEDIA**Aceite: **MEDIA** 

| Detalle | Cantidad  |
|---------|-----------|
| 1       | CANDADO   |
| 1       | OTRA 2    |
| 1       | SIGUIETNE |
| 1       | NUEVO     |
| 1       | ASDADS    |
| 1       | ESTE 6    |
| 1       | ESTE 7    |
| 1       | OCTAV     |
| 1       | NOVENO    |
| 1       | ULTIMO    |
|         | NOVENO    |

Observación: