



REPORTE DE TRABAJO

Folio: 1011

Nombre del Tecnico: **Administrador Ecoref**

Fecha Llegada: **02/06/2020 00:03**

Fecha Retiro: **02/06/2020 00:30**

IDENTIFICACION CLIENTE

Empresa: **UNIMARC**

Id Local: **13**

Local: **LA TORRE I**

Dirección: **CARLOS PEZOA VELIZ # 10 AL 22**

Ciudad: **ANTOFAGASTA**

Tipo de Orden: **SERVICIO**

Detalle de Orden:

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido:

Modelo:

N° Serie:

Problema: **INTERVENCION DE TERCEROS**

Trabajo Realizado:

Administrador Ecoref

REPORTE DE TRABAJO



ECOREF CHILE
CONSERVACIÓN INDUSTRIAL ECOLÓGICA

TECNICO RESPONSABLE

North Apollo

CLOUD:

EMPRESA:

2. EMERGENCIA

3. MANTENCION

4. DIAGNOSTICO

5. EJECUCION PRESU

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

LEMAS
EQUIPO INTERVENIDO
12

1. INTERVENCION
DE TERCEROS

2.FALLA MECANICA

3.FALLA ELECTRICA

4. PROGRAMACION PARAMETROS

5. GAS REFRIGERANT

TRABAJO REALIZADO:

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT*		REF.
1	CONDICIONES	

TEMPERATURA

PRESIONES

REFRIGERANTE

SI CUMPLE

ALTA: 700

R.22

R.507

REFRIGERANTE
ACEITE

DETALLE

VALORIZADO

CANT.

DETALLE

CANT.

3 Ad/2 bro

OBSERVACIONES: