

## REPORTE DE TRABAJO

**Folio: 1016** 

Nombre del Tecnico: Tecnico a Prueba

Fecha Llegada: 16/05/2020 09:28 Fecha Retiro: 18/05/2020 10:31

## **IDENTIFICACION CLIENTE**

Empresa: UNIMARC Local: SANTA MARIA

Dirección: AV. SANTA MARIA 2465 Ciudad: ARICA

Tipo de Orden: SERVICIO

## IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido: asdasdasd Modelo: asdasdasdas Nº Serie: asdasdasdas

Problema: **FALLA ELECTRICA** Trabajo Realizado: **dasdasdas** 

## PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BAJA TEMPERATURA

Temperatura: SI CUMPLE Refrigerante: R.404
Presion Baja: 22 Presion Alta: 45

Refrigerante: **MEDIA**Aceite: **MEDIA** 

Detalle	Cantidad
1	CANDADO
1	OTRA 2
1	SIGUIETNE
1	NUEVO
1	ASDADS
1	ESTE 6
1	ESTE 7
1	OCTAV
1	NOVENO
1	ULTIMO

Observación: