

REPORTE DE TRABAJO

HORA RETIRO 2020-05-04 20:42:27 TECNICO RI {"id":1,"name": Aguilar","email":"david.villegas.agu 05-04 19:03:52","updated

FOL

FECHA LLEGADA 2020-04-30 19:03:52 HORA LLEGADA 2020-04-30 19:03:52

IDENTIFICACION CLIENTE

EMPRESA: Santander	LOCAL: Local Centro
DIRECCION: Vivar	CIUDAD: Iquique

TIPO DE ORDEN: EMERGENCIA

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS


EQUIPO INTERVENIDO :	MODELO:	N° SERIE:				
PROBLEMA: PROGRAMACION PARAMETROS						
TRABAJO REALIZADO:						

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT°		MATERIALES			
TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE	#	DETALLE	
SI CUMPLE	ALTA: 456	["R.404"]	1	candado	
	BAJA: 123		1	motor	
REFRIGERANTE	: ALTA				
ACEITE: MEDIA					

OBSERVACIONES: una observaciones



FIRMA TECNICO aaaaaa



sdasd