

REPORTE DE TRABAJO

Folio: 1025

Nombre del Tecnico: Administrador de Ecoref

Fecha Llegada: 18/05/2020 17:26 Fecha Retiro: 18/05/2020 17:29

IDENTIFICACION CLIENTE

Empresa: UNIMARC Id Local: 13 Local: LA TORRE I

Dirección: CARLOS PEZOA VELIZ # 10 AL 22 Ciudad: ANTOFAGASTA

Tipo de Orden: SERVICIO

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido: Modelo: Nº Serie:

Problema: INTERVENCION DE TERCEROS

Trabajo Realizado:

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES NO APLICA

CANTIDAD

DETALLE DE MATERIALES

Observación:

Administrador de Ecoref