

REPORTE DE TRABAJO FOLIO N° 5 FECHA LLEGADA HORA LLEGADA HORA RETIRO TECNICO 2020-05-01 07:20:00 2020-05-01 07:20:00 2020-05-01 07:57:36 RESPONSABLE

IDENTIFICACION CLIENTE

| EMPRESA: Santander | LOCAL: Local Centro |
|--------------------|---------------------|
| DIRECCION: Vivar | CIUDAD: Iquique |

TIPO DE ORDEN: EMERGENCIA

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

| EQUIPO INTERVENIDO : | MODELO: | N° SERIE: | | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|
| PROBLEMA: FALLA MECANICA | | | | | | | |
| TRABAJO REALIZADO: | | | | | | | |

| PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT° | | PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES MT° | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------|--------------|
| TEMPERATURA | PRESIONES | REFRIGERANTE | TEMPERATURA | PRESIONES | REFRIGERANTE |
| SI CUMPLE | ALTA: 200 | R | SI CUMPLE | ALTA: 200 | R |
| | BAJA: 200 | | | BAJA: 200 | |
| REFRIGERANTE: asdasd adas das | | REFRIGERANTE: | asdasd adas da | s | |
| ACEITE: | | ACEITE: | | | |
| | | | | | |

MATERIALES

| CANTIDAD | DETALLE | VALORIZADO |
|----------|---------|------------|
|----------|---------|------------|

OBSERVACIONES: una observacion 2



FIRMA TECNICO David VIIIegas