

		REPORTE DE TRABAJO		FOLIO N° 4
ILE ECOLOGICA	FECHA LLEGADA 2020-04-29 04:34:17	HORA LLEGADA 2020-04-29 04:34:17	HORA RETIRO	TECNICO RESPONSABLE Cod. 2

IDENTIFICACION CLIENTE

EMPRESA: McDonald	LOCAL: Local 1
DIRECCION: Heroes de la concepcion	CIUDAD: Iquique

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

TIPO DE ORDEN: MANTENCION

EQUIPO INTERVENIDO :	MODELO:	N° SERIE:
PROBLEMA: INTERVENCION DE TERCEROS		
TRABAJO REALIZADO:		

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT°			MATERIALES	
TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE	#	DETALLE
CUMPLE	ALTA:			
	BAJA:			
REFRIGERANTE:				
ACEITE:				

OBSERVACIONES:



FIRMA TECNICO

TIPO DE ORDEN: MANTENCION