

## REPORTE DE TRABAJO

**Folio: 1016** 

Nombre del Tecnico: Tecnico a Prueba

Fecha Llegada: 16/05/2020 09:28 Fecha Retiro: 18/05/2020 10:31

## **IDENTIFICACION CLIENTE**

Empresa: UNIMARC Local: SANTA MARIA

Dirección: AV. SANTA MARIA 2465 Ciudad: ARICA

Tipo de Orden: SERVICIO

## IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido: asdasdasd Modelo: asdasdasdas N° Serie: asdasdasdas

Problema: **FALLA ELECTRICA** Trabajo Realizado: **dasdasdas** 

Cantidad

1

1

## PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BAJA TEMPERATURA

Detalle

CANDADO

NOVENO

ULTIMO

Temperatura: SI CUMPLE

Presion Baja: 22

Presion Alta: 45

Refrigerante: MEDIA

Aceite: MEDIA

1 OTRA 2

1 SIGUIETNE

1 NUEVO

1 ASDADS

1 ESTE 6

1 ESTE 7

Observación:

Tecnico a Prueba