

 ECOREF CHILE <small>REFRIGERACION INDUSTRIAL ECOLOGICA</small>	REPORTE DE TRABAJO			FOLIO N° 1
	FECHA LLEGADA 2020-04-30 19:03:52	HORA LLEGADA 2020-04-30 19:03:52	HORA RETIRO 2020-05-04 20:42:27	TECNICO RESPONSABLE Cod. 1

IDENTIFICACION CLIENTE

EMPRESA: Santander	LOCAL: Local Centro
DIRECCION: Vivar	CIUDAD: Iquique

TIPO DE ORDEN: EMERGENCIA

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

EQUIPO INTERVENIDO :	MODELO:	N° SERIE:
PROBLEMA: PROGRAMACION PARAMETROS		
TRABAJO REALIZADO:		

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT°	MATERIALES																		
<table border="1"> <tr> <th>TEMPERATURA</th> <th>PRESIONES</th> <th>REFRIGERANTE</th> </tr> <tr> <td>SI CUMPLE</td> <td> ALTA: 456 BAJA: 123 </td> <td>["R.404"]</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFRIGERANTE: ALTA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACEITE: MEDIA</td> </tr> </table>	TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE	SI CUMPLE	ALTA: 456 BAJA: 123	["R.404"]	REFRIGERANTE: ALTA			ACEITE: MEDIA			<table border="1"> <tr> <th>#</th> <th>DETALLE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>candado</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>motor</td> </tr> </table>	#	DETALLE	1	candado	1	motor
TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE																	
SI CUMPLE	ALTA: 456 BAJA: 123	["R.404"]																	
REFRIGERANTE: ALTA																			
ACEITE: MEDIA																			
#	DETALLE																		
1	candado																		
1	motor																		


OBSERVACIONES: una observaciones



FIRMA TECNICO

aaaaaa

TIPO DE ORDEN: EMERGENCIA



sdasd