

REPORTE DE TRABAJO

Folio: 1016

Nombre del Tecnico: Tecnico a Prueba

Fecha Llegada: 16/05/2020 09:28 Fecha Retiro: 18/05/2020 10:31

IDENTIFICACION CLIENTE

Empresa: UNIMARC Id Local: 923 Local: SANTA MARIA

Dirección: AV. SANTA MARIA 2465 Ciudad: ARICA

Tipo de Orden: SERVICIO

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido: asdasdasd Modelo: asdasdasdas N° Serie: asdasdasdas

Problema: **FALLA ELECTRICA** Trabajo Realizado: **dasdasdas**

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BAJA TEMPERATURA

Temperatura: SI CUMPLE Refrigerante: R.404
Presion Baja: 22 Presion Alta: 45
Refrigerante: MEDIA Aceite: MEDIA

CANTIDAD DETALLE

1	CANDADO
1	OTRA 2
1	SIGUIETNE
1	NUEVO
1	ASDADS
1	ESTE 6
1	ESTE 7
1	OCTAV
1	NOVENO
1	ULTIMO
Observación:	

Tecnico a Prueba



AAAAA