

	REPORTE DE TRABAJO			FOLIO N° 5
	FECHA LLEGADA 2020-05-01 07:20:00	HORA LLEGADA 2020-05-01 07:20:00	HORA RETIRO 2020-05-01 07:28:46	TECNICO RESPONSABLE

IDENTIFICACION CLIENTE

EMPRESA: Santander	LOCAL: Local Centro
DIRECCION: Vivar	CIUDAD: Iquique

TIPO DE ORDEN: EMERGENCIA

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

EQUIPO INTERVENIDO :	MODELO:	N° SERIE:
PROBLEMA: FALLA MECANICA		
TRABAJO REALIZADO:		

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT°			PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES MT°		
TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE	TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE
SI CUMPLE	ALTA: 200	R	SI CUMPLE	ALTA: 200	R
	BAJA: 200			BAJA: 200	
REFRIGERANTE: asdasd adas das			REFRIGERANTE: asdasd adas das		
ACEITE:			ACEITE:		

MATERIALES

CANTIDAD	DETALLE	VALORIZADO
----------	---------	------------

OBSERVACIONES: una observacion 2

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, fluid script that forms a large, open loop on the right side and a more complex, overlapping structure on the left.

FIRMA TECNICO

David Villegas