

| | | | | |
|---|---|--|--------------------|----------------------------|
|  ECOREF CHILE <small>REFRIGERACION INDUSTRIAL ECOLOGICA</small> | REPORTE DE TRABAJO | | | FOLIO N° 1 |
| | FECHA LLEGADA 2020-04-26 07:27:31 | HORA LLEGADA 2020-04-26 07:27:31 | HORA RETIRO | TECNICO RESPONSABLE |

IDENTIFICACION CLIENTE

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| EMPRESA: Santander | LOCAL: Local Centro |
| DIRECCION: Vivar | CIUDAD: Iquique |

| |
|----------------------------------|
| TIPO DE ORDEN: EMERGENCIA |
|----------------------------------|

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

| | | |
|--|----------------|------------------|
| EQUIPO INTERVENIDO : | MODELO: | N° SERIE: |
| PROBLEMA: PROGRAMACION PARAMETROS | | |
| TRABAJO REALIZADO: | | |

| PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT° | | | PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES MT° | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| TEMPERATURA | PRESIONES | REFRIGERANTE | TEMPERATURA | PRESIONES | REFRIGERANTE |
| SI CUMPLE | ALTA: 200 BAJA: 200 | R | SI CUMPLE | ALTA: 200 BAJA: 200 | R |
| REFRIGERANTE: asdasd adas das | | | REFRIGERANTE: asdasd adas das | | |
| ACEITE: | | | ACEITE: | | |

MATERIALES

| | | |
|-----------------|----------------|-------------------|
| CANTIDAD | DETALLE | VALORIZADO |
|-----------------|----------------|-------------------|

| |
|-----------------------|
| OBSERVACIONES: |
|-----------------------|

FIRMA TECNICO