



## REPORTE DE TRABAJO

Folio: 1011

Nombre del Tecnico: **Administrador Ecoref**

Fecha Llegada: **02/06/2020 00:03**

Fecha Retiro: **02/06/2020 00:36**

### IDENTIFICACION CLIENTE

Empresa: **UNIMARC**

Id Local: **13**

Local: **LA TORRE I**

Dirección: **CARLOS PEZOA VELIZ # 10 AL 22**

Ciudad: **ANTOFAGASTA**

Tipo de Orden: **SERVICIO**

Detalle de Orden:

### IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido:

Modelo:

N° Serie:

Problema: **INTERVENCION DE TERCEROS**

Trabajo Realizado:

Administrador Ecoref



acer

RLF P-11 0:27 02-06-2020



# REPORTE DE TRABAJO

FOLIO N° 1

FECHA: 0 HORA LLEGADA: 0 HORA RETIRO: 0  
 KM INICIO: 0 KM TERMINO: 0  
 VEHICULO / PATENTE: 9 LOCAL: 0 CIUDAD: 0  
 IDENTIFICACION CLIENTE: EMPRESA: DIRECCION: 9  
 TIPO DE ORDEN: 1. SERVICIO 2. EMERGENCIA 3. MANTENCION 4. DIAGNOSTICO 5. EJECUCION PRESU  
 6. OTRO: MODELO: N°  
 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS EQUIPO INTERVENIDO 1 2 3  
 1. INTERVENCION DE TERCEROS 2. FALLA MECANICA 3. FALLA ELECTRICA 4. PROGRAMACION PARAMETROS 5. GAS REFRIGERANTE  
 TRABAJO REALIZADO:

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT*				PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES MT*			
TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE		TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE	
SI CUMPLE	ALTA: 300	R.22	X	SI CUMPLE	ALTA: 200	R.22	X
NO CUMPLE	BAJA: 70	R.404A	X	NO CUMPLE	BAJA: 45	R.404A	X
REFRIGERANTE	ALTO	MEDIO	BAJO	REFRIGERANTE	ALTO	MEDIO	BAJO
ACEITE	ALTO	MEDIO	BAJO	ACEITE	ALTO	MEDIO	BAJO

MATERIALES		DETALLE		VALORIZADO		CANT.		DETALLE	
CANT.									

OBSERVACIONES: 07

solo Erris

FIRMA  
 NOMBRE  
 TIMBRE  
 CLIENTE

TECNICO RESPONSABLE

WWW.ECOREFCHILE.CL / ATENCIONCLIENTES@ECOREFCHILE.CL / FONO 057-2339813 / AVDA. QUEBRA