

Nombre del Tecnico: **Tecnico a Prueba**

Fecha Llegada: **26/05/2020 13:23**

Fecha Retiro: **27/05/2020 11:34**

### IDENTIFICACION CLIENTE

Empresa: **UNIMARC**

Id Local: **13**

Local: **LA TORRE I**

Dirección: **CARLOS PEZOA VELIZ # 10 AL 22**

Ciudad: **ANTOFAGASTA**

Tipo de Orden: **DIAGNOSTICO**

### IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido:

Modelo:

N° Serie:

Problema: **INTERVENCION DE TERCEROS**

Trabajo Realizado:

Observación: sadsd asda sdsa das das dsd asd asd sas da sdsas da sdasd sa ds dasd asd asdasd as dasdasd ass das das da ds ad asdsad as da sdsa da ds



Tecnico a Prueba



ASDASDASDASD



## ORDEN DE TRABAJO

OTN°:

FECHA

HORA LLEGADA

HORA RETIRO

TECNICO RESPONSABLE

VEHICULO / PATENTE

KM INICIO

KM TERMINO

K552 54

Ramos Diaz

## IDENTIFICACION CLIENTE

EMPRESA: NUOVA SERVICE S.A.

LOCAL: JUMBO

DIRECCION: AV. H. DE LA CONCEPCION 2855

CIUDAD: TQUIQUE

## TIPO DE ORDEN

1. SERVICIO

2. EMERGENCIA

3. MANTENCION

4. DIAGNOSTICO

5. EJECUCION PRESUPUESTO

6. OTRO:

N°:

## IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

EQUIPO INTERVENIDO

MODELO

N° SERIE

Central Frigorifica Frito

1. INTERVENCION DE TERCEROS

2. FALLA MECANICA

3. FALLA ELECTRICA

4. PROGRAMACION PARAMETROS

5. GAS REFRIGERANTE

OTRO

## TRABAJO REALIZADO:

Cambio de aceite y filtros a compresores RT y BT, cambio de filtro a líneas de líquido, cambio de aceite a depósito.

## PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT\*

TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE
SI CUMPLE	ALTA:	R.22
NO CUMPLE	BAJA:	R.404A
		R.507
		R.
REFRIGERANTE	ALTO	MEDIO
ACEITE	ALTO	BAJO

## PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES MT\*

TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE
X SI CUMPLE	ALTA: 220	R.22
NO CUMPLE	BAJA: 48	R.404A
		R.507
		R.
REFRIGERANTE	ALTO	MEDIO
ACEITE	ALTO	BAJO

## MATERIALES

CANT.	DETALLE	VALORIZADO	CANT.	DETALLE	VALORIZADO

## OBSERVACIONES:

FIRMA  
NOMBRE  
TIMBRE  
CLIENTE

Elías Gormaz

Firma

15540150-8

WWW.ECOREFCHILE.CL / ATENCIONSERVICIOS@ECOREFCHILE.CL / FONO 057-2339813 / AVDA. SALVADOR ALLENDE N° 3874 - TQUIQUE