

REPORTE DE TRABAJO

Folio: 1016

Nombre del Tecnico: Tecnico a Prueba

Fecha Llegada: 16/05/2020 09:28 Fecha Retiro: 18/05/2020 10:31

IDENTIFICACION CLIENTE

Empresa: UNIMARC Local: SANTA MARIA

Dirección: AV. SANTA MARIA 2465 Ciudad: ARICA

Tipo de Orden: SERVICIO

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido: asdasdasd Modelo: asdasdasdas Nº Serie: asdasdasdas

Problema: **FALLA ELECTRICA**Trabajo Realizado: **dasdasdas**

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BAJA TEMPERATURA

Temperatura: SI CUMPLE

Presion Baja: 22

Presion Alta: 45

Refrigerante: MEDIA

Aceite: MEDIA

| Detalle | Cantidad |
|---------|-----------|
| 1 | CANDADO |
| 1 | OTRA 2 |
| 1 | SIGUIETNE |
| 1 | NUEVO |
| 1 | ASDADS |
| 1 | ESTE 6 |
| 1 | ESTE 7 |
| 1 | OCTAV |
| 1 | NOVENO |
| 1 | ULTIMO |

| U | b | S | er | V | a | C | 1(|) | n | : |
|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| Observación: | Observación: |
|--------------|--------------|
| Observación: | Observación: |