

Observación:

## REPORTE DE TRABAJO

**Folio: 1016** 

Nombre del Tecnico: <b>Tecnico a Prueba</b>		
Fecha Llegada: 16/05/2020 09:28	Fecha Retiro: 18/05/2020 10:31	
IDENTIFICACION CLIENTE		
Empresa: UNIMARC		Local: SANTA MARIA
Dirección: AV. SANTA MARIA 2465		Ciudad: ARICA
Tipo de Orden: <b>SERVICIO</b>		
IDENTIFICACION DEL PROBLEM	IA	
Equipo Intervenido:	Modelo:	N° Serie:
Problema: FALLA ELECTRICA		
Trabajo Realizado:		
PARAMETROS/MEDICIONES/NIV	ELES	
Ī	resiones:	Refrigerante:
Presiones: FALLA ELECTRICA		
Refrigerante: FALLA ELECTRICA		
Aceite:		
MATERIALES		
Detalle		Cantidad
Sprockets (13 tooth)		50
Leaf springs (13 N/m)		6
		1